


**Plan pluriannuel de restauration et d'entretien
de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents
Diagnostic du lit et des berges
Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole**

Ouv 4




Prise d'eau de la centrale hydroélectrique d'Ubrieux

Zone très fréquentée

Secteur 2


Emplacement de la future station d'épuration

Secteur 3



Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents

Diagnostic du lit et des berges - Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole





Secteur 5

Secteur 4


Secteur 3

Zone très fréquentée
Piscine aménagée dans le lit



Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents

Diagnostic du lit et des berges - Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole



Secteur 6

Secteur 5

Nombreux

