




# Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents

## Diagnostic du lit et des berges - Etat et valeur patrimonial de la végétation ripicole




# Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de l'Ouvèze et ses affluents

## Diagnostic du lit et des berges - Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole




Entrée dans Buis-les-Baronnies - Nombreuses

Effondrements de falaise






**Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de  
la végétation de l'Ouvéze et ses affluents  
Diagnostic du lit et des berges  
Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole**




**Aff BIB 2**

**Pylône menacé  
par l'érosion**



**Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents**  
Diagnostic du lit et des berges  
Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole



**Eyg 1**

Zone naturelle et sauvage

Traversée du camping

