


**Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de
la végétation de l'Ouvèze et ses affluents**
Diagnostic du lit et des berges
Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole



0 200 400m

Aff BPO 1




Nombreuses



Fossé agricole enherbé

Traversée
d'un camping




**Plan pluriannuel de restauration et d'entretien
de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents
Diagnostic du lit et des berges
Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole**




0 200 400m

Aff BPO 2



Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la végétation de l'Ouvèze et ses affluents

Diagnostic du lit et des berges - Etat et valeur patrimoniale de la végétation ripicole



Busage
du cours d'eau Tunnel

