




Impacts des rejets des stations d'épuration sur la qualité des eaux superficielles selon le SEQEAU v2 (par altération) - Mesures sept. 2012

LEGENDE

- Stations d'épuration étudiées
- Stations d'épuration du bassin versant de l'Arc étudiées en 2011
- Masses d'eau DCE concernées
- Cours d'eau concernés
- Sous bassin versant de l'Arc de la Cause à l'Etang de Berre
- Bassin versant DCE de l'Arc Provençal
- Limites départementales

Grille d'analyse SEQEAU v2

- Très bon
- Bon
- Passable
- Mauvais
- Très Mauvais
- Données insuffisantes



Source des données :
ARPE - Unité Assainissement et milieux Aquatiques /
Date de validité des données : 31 décembre 2012

Fonds de carte :
Données DCE - Agence de l'Eau RMC / IGN GEOFLA®
IGN BD CARTHAGE®

Réalisation : ARPE PACA - Mai 2013
Référence : SES_arc2012_seqeau2.mxd

