

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828390.951715 4210986.840959

NUMERO DU REGARD:

10

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030711334034ZSKYL	EU	DEPART	200	PVC	1.53	0		2016030711351594CICIB
2016030711334034ZSKYL	EU	ARR 2	200	PVC	1.48	0		2016030711354206RLDRE

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E	N
1828326.668992	4210998.659755

NUMERO DU REGARD:

11

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030711391686XDWCV	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0		2016030711405712LFWLX
2016030711391686XDWCV	EU	ARR 1	200	PVC	1.08	0		2016030711410838WWGGBG

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828341.370422 4210938.124456

NUMERO DU REGARD:

13

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030711433537RXQWP	EU	DEPART	200	PVC	1.32	0		2016030711454123ZTLZM
2016030711433537RXQWP	EU	ARR 1	200	PVC	1.28	0		2016030711455606QWPVO

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828432.749898 4211074.761275

NUMERO DU REGARD:

14

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030711523507AULAM	EU	DEPART	200	PVC	1.5	0		2016030711553070DXODP
2016030711523507AULAM	EU	ARR 1	200	PVC	1.42	0		2016030711561151AGZFY

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828349.441795 4210836.655763

NUMERO DU REGARD:

23

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON UTILISABL	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON UTILISABL	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
---------------	-----	-----	------------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030713555478RKCQD	EU	DEPART	200	PVC	2.24	0		2016030713583017WQHWI
2016030713555478RKCQD	EU	ARR 1	200	PVC	2.24	2		2016030713585089NHYNZ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828263.251059 4210743.546707

NUMERO DU REGARD:

27

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030714062916HNGMF	EU	DEPART	200	PVC	1.83	0		2016030714073781ZTKZL
2016030714062916HNGMF	EU	ARR 1	200	PVC	1.82	0		2016030714080842HNGNG



COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828194.356122 4210675.372429

NUMERO DU REGARD:

30

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: PRE LACOUR-NORD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030714131002JCUJV	EU	DEPART	200	PVC	2.54	0		2016030714162830LEWKX
2016030714131002JCUJV	EU	DEPART	200	PVC	2.24	0		2016030714164631EYPEQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828108.741913 4210652.023099

NUMERO DU REGARD:

33

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030714261099EXPEQ	EU	DEPART	200	PVC	1.46	0		2016030714270551TZSYR
2016030714261099EXPEQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.43	0		2016030714271953LFWLX

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828149.098779 4210571.885893

NUMERO DU REGARD:

37

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: PRE LACOUR-SUD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030714445171UATZS	EU	DEPART	200	PVC	2.42	0		2016030714481845GZRFS
2016030714445171UATZS	EU	DEPART	200	PVC	2.42	0		2016030714484161XRIXK

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828164.664999 4210490.019107

NUMERO DU REGARD:

40

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR



Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Lieu-dit: PRE LACOUR-SUD

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	IMPORTANT	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	IMPORTANT	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030714574859GARGS	EU	DEPART	200	PVC	1.12	0		2016030714585461WQHWI
2016030714574859GARGS	EU	ARR 1	200	PVC	1.12	0		2016030714590532GZRGs

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828104.706226 4210621.467186

NUMERO DU REGARD:

46

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030715163560KQJPI	EU	DEPART	200	PVC	1.17	0		2016030715174179KKUPU
2016030715163560KQJPI	EU	ARR 1	200	PVC	1.17	0		2016030715175264HBSHT

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828032.063867 4210627.520716

NUMERO DU REGARD:

47

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	IMPORTANT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	IMPORTANT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-----------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030715214638TZTZS	EU	DEPART	200	PVC	2.18	0		2016030715231841KEWKX
2016030715214638TZTZS	EU	ARR 1	200	PVC	2.19	0		2016030715234211VVFAF

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828093.175693 4210781.741598

NUMERO DU REGARD:

53

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030715303096DXPDQ	EU	DEPART	200	PVC	1.29	0		2016030715313082SMDSE
2016030715303096DXPDQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.29	0		2016030715314832YEXDW

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827959.709771 4210649.428729

NUMERO DU REGARD:

57

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030715383922ICTIU	EU	DEPART	200	PVC	1.12	0		2016030715393256AAKFK
2016030715383922ICTIU	EU	ARR 1	200	PVC	1.12	0		2016030715394587UATAT

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827905.804528 4210610.513179

NUMERO DU REGARD:

60

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON UTILISABL	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON UTILISABL	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
---------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016030715470896IOHNG	EU	DEPART	200	PVC	2.6	0		2016030715481665SYRXQ
2016030715470896IOHNG	EU	ARR 2	200	PVC	2.6	0		2016030715483124HNGMF

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828089.776343 4210685.20994

NUMERO DU REGARD:

62

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	------------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032309515168AULAM	EU	DEPART	200	A/C	1.53	0		2016032309531675PIAOB
2016032309515168AULAM	EU	ARR 1	200	A/C	1.48	0		2016032309540548BVMBN

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828160.545944 4210773.336576

NUMERO DU REGARD:

66

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: PRE LACOUR-NORD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	------------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310004047VPGVH	EU	DEPART	200	PVC	1.34	0		2016032310012799QKBQC
2016032310004047VPGVH	EU	DEPART	200	PVC	1.33	0		2016032310015676ICTIU

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E	N
1828186.445669	4210797.908109

NUMERO DU REGARD:

67

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: PRE LACOUR-NORD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310042664UOGUH	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0		2016032310045913NHYNZ
2016032310042664UOGUH	EU	ARR 1	200	PVC	1.27	0		2016032310052277FLEKD

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E	N
1828202.716009	4210843.730699

NUMERO DU REGARD:

72

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: PRE LACOUR-NORD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	------------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310113241DXODP	EU	DEPART	200	PVC	1.22	0		2016032310124772MGXMY
2016032310113241DXODP	EU	ARR 1	200	PVC	1.07	0		2016032310130709XRIXK

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828192.422528 4210927.074685

NUMERO DU REGARD:

77

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON




Lieu-dit: LE PIGEONNIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	------------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310200813CWNC0	EU	DEPART	200	A/C	1.29	0	DEPART 1	2016032310220658TZTZS
2016032310200813CWNC0	EU	DEPART	200	A/C	1.29	0	DEPART 2	2016032310223791GGQLQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828178.665703 4210925.968735

NUMERO DU REGARD:

78

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LE PIGEONNIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	EN TRANSIT	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	------------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310251110HBSHT	EU	ARR 1	200	A/C	1.63	0		2016032310263567JDUJV
2016032310251110HBSHT	EU	DEPART	200	A/C	1.63	0	DEPART 2	2016032310271576LFWLX

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828146.696874 4210934.336038

NUMERO DU REGARD:

81

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310361383SYRXQ	EU	DEPART	200	PVC	1.49	0		2016032310365757GGRMR
2016032310361383SYRXQ	EU	DEPART	200	PVC	1.48	0		2016032310372106AGZGZ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828105.190905 4210898.806929

NUMERO DU REGARD:

84

Type: EAUX USEES

Environnement: RUELLE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	IMPORTANT	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	IMPORTANT	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310423763DWODP	EU	DEPART	200	A/C	1.18	0		2016032310432994FLFLE

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828174.588885 4210907.44017

NUMERO DU REGARD:

85

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON




Lieu-dit: LE PIGEONNIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310473396NGYNZ	EU	DEPART	200	A/C	1.55	0		2016032310482203NTNTM
2016032310473396NGYNZ	EU	ARR 1	200	A/C	1.54	0		2016032310484106TZSYR

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828148.787647 4210845.308443

NUMERO DU REGARD:

88

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310522294ZFZY	EU	DEPART	200	A/C	1.39	0		2016032310542185JCUJV
2016032310522294ZFZY	EU	ARR 1	200	A/C	1.39	0		2016032310545524UATZS

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828123.785579 4210874.235395

NUMERO DU REGARD:

90

Type: EAUX USEES

Environnement: RUELLE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032310585222DXODQ	EU	DEPART	200	A/C	1.3	0		2016032310595092RKCRD

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828118.472815 4210830.073044

NUMERO DU REGARD:

91

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032311023812PVOUN	EU	DEPART	200	A/C	1.34	0		2016032311033691WQHWI
2016032311023812PVOUN	EU	DEPART	200	A/C	1.34	0		2016032311041651BHAGZ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828073.466817 4210888.43966

NUMERO DU REGARD:

96

Type: EAUX USEES

Environnement: RUELLE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN

	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
--	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032311132623GMGMF	EU	DEPART	200	A/C	0.97	0		2016032311140546YYIDI
2016032311132623GMGMF	EU	DEPART	200	A/C	0.97	0		2016032311143825MGXMZ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827960.250832 4210799.741072

NUMERO DU REGARD:

102

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032311254886FZQFR	EU	DEPART	200	A/C	1.3	0	ECP EN TRANSIT MOINS IMPORTANTE	2016032311265345XXI
2016032311254886FZQFR	EU	ARR 1	200	A/C	1.29	0		2016032311274795RLC

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827963.231471 4210788.563677

NUMERO DU REGARD:

103

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032311301294TNETF	EU	DEPART	200	A/C	1.18	0		2016032311305888VBVBU



COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827832.708465 4210646.770082

NUMERO DU REGARD:

114

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LA CONGERIE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032311442836RLCRE	EU	ARR 1	200	A/C	1.54	0		2016032311452924SMDSE
2016032311442836RLCRE	EU	DEPART	200	A/C	1.57	0		2016032311450809YSJYL

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827873.315524 4210826.779792

NUMERO DU REGARD:

125

Type: EAUX USEES

Environnement: RUELLE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032312042841SYRYR	EU	DEPART	200	A/C	1.25	0		2016032312053665DKDJC



Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828094.057869 4210962.577677

NUMERO DU REGARD:

128

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032312290553WWGBG	EU	DEPART	200	PVC	1.62	0		2016032312300865JJTOT
2016032312290553WWGBG	EU	ARR 1	200	PVC	1.62	0		2016032312303301KKUPU

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828093.553718 4210940.262966

NUMERO DU REGARD:

129

Type: EAUX USEES

Environnement: RUELLE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032312330232JPJPI	EU	DEPART	200	A/C	1.36	0		2016032312334585AULAN
2016032312330232JPJPI	EU	ARR 1	200	A/C	1.35	0		2016032312342272RXQXQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827988.114306 4210904.599752

NUMERO DU REGARD:

134

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032312395230NNXSY	EU	DEPART	200	PVC	1.23	0		2016032312403105VBUBU
2016032312395230NNXSY	EU	ARR 1	200	A/C	1.18	0		2016032312410522YARYV

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1829550.590372 4212092.364753

NUMERO DU REGARD:

139

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON




Lieu-dit: **MONTROND**

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314072571CWNC0	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0		2016032314082705FYQER
2016032314072571CWNC0	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0		2016032314085497AULAM

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1829501.671672 4212030.157199

NUMERO DU REGARD:

143

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: MONTROND

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314142387UOGUH	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0		2016032314152050KEVKX
2016032314142387UOGUH	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0		2016032314153973EYQER

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1829346.652624 4212093.385936

NUMERO DU REGARD:

147

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON




Lieu-dit: MONTROND

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314190715IOHNG	EU	DEPART	200	PVC	1.15	0		2016032314193177SMDSE
2016032314190715IOHNG	EU	ARR 1	200	PVC	1.15	0		2016032314203444LFWLX

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1829237.14537 4212039.528169

NUMERO DU REGARD:

151

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: **MONTROND**

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314234744ICTIU	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0		2016032314240802QWPVO
2016032314234744ICTIU	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0		2016032314250609MSLRK

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828961.260874 4212065.471756

NUMERO DU REGARD:

156

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314312787UBUAT	EU	DEPART	200	PVC	1.06	0		2016032314314729VBUAT

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828992.097919 4212033.364353

NUMERO DU REGARD:

159

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314354324KDVKW	EU	DEPART	200	PVC	0.92	0		2016032314360871XRIXJ
2016032314354324KDVKW	EU	ARR 1	200	PVC	0.88	0		2016032314371518HHRMS

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828918.855712 4211999.06678

NUMERO DU REGARD:

163

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314412683AUMAN	EU	DEPART	200	PVC	1.16	0		2016032314414420UOFUH
2016032314412683AUMAN	EU	ARR 1	200	PVC	1.16	0		2016032314421735GZRFS

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828991.091614 4211896.888748

NUMERO DU REGARD:

167

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON




Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314455952DJCIB	EU	DEPART	200	PVC	1.19	0		2016032314461915XQIWJ
2016032314455952DJCIB	EU	ARR 1	200	PVC	1.18	0		2016032314470950NGYNZ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828812.760723 4211786.023028

NUMERO DU REGARD:

171

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314522086CIBHA	EU	DEPART	200	PVC	1.07	0		2016032314533000WQHWI
2016032314522086CIBHA	EU	ARR 1	200	PVC	1.07	0		2016032314541998ICTIV



COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828693.705828 4211742.872365

NUMERO DU REGARD:

175

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032314580590CWNC	EU	DEPART	200	PVC	1.23	0		2016032314583018NHYNZ
2016032314580590CWNC	EU	ARR 1	200	PVC	1.23	0		2016032314590625TTDYD

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828536.700831 4211815.862101

NUMERO DU REGARD:

178

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON




Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032315074059RYRXQ	EU	DEPART	200	PVC	1.93	0		2016032315081397MGXMY
2016032315074059RYRXQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.93	0		2016032315083025RXRXQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828788.793581 4212077.195952

NUMERO DU REGARD:

182

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: **LARDENNE**

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032315181939ZFZFY	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0		2016032315184278FLELE
2016032315181939ZFZFY	EU	ARR 1	160	PVC	1.14	0		2016032315191255PJAPB

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828789.05134 4211981.825287

NUMERO DU REGARD:

190

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032315334035PPAVA	EU	DEPART	200	PVC	1.24	0		2016032315341096TMETF
2016032315334035PPAVA	EU	ARR 1	200	PVC	1.24	0		2016032315350002BUMAN

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828646.646267 4211879.226695

NUMERO DU REGARD:

193

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032315471850BVMBN	EU	DEPART	200	PVC	1.06	0		2016032315474567HASGT
2016032315471850BVMBN	EU	ARR 1	200	PVC	1.06	0		2016032315481122PVOVO

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828580.917836 4211843.656014

NUMERO DU REGARD:

196

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032315522687OUNT	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0		2016032315530326CVNBO
2016032315522687OUNT	EU	ARR 1	200	PVC	1.3	0		2016032315534995OOZUZ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828624.479032 4211776.896548

NUMERO DU REGARD:

199

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
20160323155651520HZNA	EU	DEPART	200	PVC	1.88	0		2016032315572562OPGNL
20160323155651520HZNA	EU	ARR 1	200	PVC	1.86	0		2016032315574425KQKQJ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828496.856791 4211799.879908

NUMERO DU REGARD:

203

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LARDENNE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032316104510FFQLQ	EU	DEPART	200	PVC	1.07	0		2016032316110851JPIOH
2016032316104510FFQLQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.05	0		2016032316121844GMFLE

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828260.234657 4211245.122972

NUMERO DU REGARD:

224

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LA ROUTISSE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032316322185ZSKZL	EU	DEPART	200	PVC	1.49	0		2016032316334141KMDSE
2016032316322185ZSKZL	EU	ARR 1	200	PVC	1.33	0		2016032316340776CCNHN

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828495.680725 4211534.130254

NUMERO DU REGARD:

226

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: NERISSARD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032316401192MMWRW	EU	DEPART	200	PVC	1.83	0		2016032316410215EXPEQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828311.632756 4211456.624516

NUMERO DU REGARD:

228

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LAPRAS

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032317013069SYRXQ	EU	DEPART	200	PVC	1.54	2		2016032317015486NTMSL

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E	N
1828269.03182	4211317.99096

NUMERO DU REGARD:

234

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LAPRAS

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032317135967YYIDJ	EU	DEPART	200	PVC	1.18	0		2016032317215932RLCRE
2016032317135967YYIDJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.18	0		2016032317224682AGZFY

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828241.963263 4211254.773436

NUMERO DU REGARD:

235

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LA ROUTISSE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032317314022SSCXD	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0		2016032317322296DEVDA
2016032317314022SSCXD	EU	ARR 1	200	PVC	1.3	0		2016032317324446CMZQT

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828167.44148 4211081.411706

NUMERO DU REGARD:

238

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LA ROUTISSE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032317415095QRIPN	EU	DEPART	200	PVC	1.28	0		2016032317423493WQHWJ
2016032317415095QRIPN	EU	DEPART	200	PVC	1.27	0		2016032317425869LRKQJ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828136.580445 4211043.511954

NUMERO DU REGARD:

240

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LA SIMONDE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032317525061EFWDB	EU	DEPART	200	PVC	1.65	0		2016032317541044PVOUN
2016032317525061EFWDB	EU	ARR 1	200	PVC	1.63	0		2016032317554031UVMTQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827155.823386 4210646.007385

NUMERO DU REGARD:

241

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: PHILIPON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032409352575AULAN	EU	DEPART	200	PVC	1.32	2		2016032409395618UOFUG

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827153.04707 4210603.26746

NUMERO DU REGARD:

247

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: CHATELAS

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032409465972ZTKZL	EU	DEPART	200	PVC	0.99	1		2016032410062345MGXMY
2016032409465972ZTKZL	EU	ARR 1	200	PVC	0.96	0		2016032410065381ICTIU

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827594.212997 4210698.155307

NUMERO DU REGARD:

250

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LE GRAND MATHIEU

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032410103265WQHWI	EU	DEPART	200	PVC	1.09	2		2016032410133771HBSHT

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827553.41743 4210622.207451

NUMERO DU REGARD:

255

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE GRAND MATHIEU

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032410252133WPHVI	EU	DEPART	200	PVC	1.62	1		2016032410291517KEVKW
2016032410252133WPHVI	EU	ARR 1	200	PVC	1.54	0		2016032410294576UOFUH

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827628.957633 4210550.250274

NUMERO DU REGARD:

257

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032410343261GZRFS	EU	DEPART	200	PVC	2.64	0		2016032410381781JDUJW
2016032410343261GZRFS	EU	ARR 1	200	PVC	2.63	0		2016032410383800VBVBU

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1827974.42691 4210482.510201

NUMERO DU REGARD:

266

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032410513995PJAPB	EU	DEPART	200	A/C	1.26	0		2016032410541029EYPEQ
2016032410513995PJAPB	EU	ARR 1	200	A/C	1.14	0		2016032410543752JCUJV

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828003.05603 4210432.716275

NUMERO DU REGARD:

271

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: LACHAUX

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032411011455CWNC0	EU	DEPART	200	A/C	2.77	0		2016032411031999WQHWI
2016032411011455CWNC0	EU	ARR 1	200	A/C	2.77	0		2016032411040789CWNC P

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828215.438632 4210374.05532

NUMERO DU REGARD:

278

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: JOMARD - OUEST

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032411212769EYPER	EU	DEPART	200	A/C	2.18	0		2016032411235732PVOUN
2016032411212769EYPER	EU	ARR 2	200	A/C	2.16	0		2016032411245029YSKYL

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828346.253923 4210358.173254

NUMERO DU REGARD:

282

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: JOMARD - OUEST

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032411404652TNETF	EU	DEPART	200	PVC	1.14	0		2016032411423165HBSHT
2016032411404652TNETF	EU	ARR 1	200	PVC	1.14	0		2016032411425081ZFYEX

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828318.883419 4210224.031789

NUMERO DU REGARD:

288

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: **MARCONET**

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: NON Etat de la cunette: BON Etat de la cheminée: BON Présence d'ECP: AUCUN Présence de mise en charge: AUCUN Présence de dépôt: AUCUN Présence de racine: AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032411521997XDWCV	EU	DEPART	200	PVC	0.93	1		2016032411534216SMESF
2016032411521997XDWCV	EU	ARR 1	200	PVC	0.92	0		2016032411540946LSLRK

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828296.203696 4210182.971718

NUMERO DU REGARD:

289

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: **MARCONET**

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032411564631ICTIU	EU	DEPART	200	PVC	1.28	0		2016032412011976NTMTM
2016032411564631ICTIU	EU	ARR 1	200	PVC	1.23	0		2016032412015141RVRXQ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828363.241679 4210091.171971

NUMERO DU REGARD:

303

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: MARCONET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032412284294VOGVH	EU	DEPART	200	PVC	0.88	0		2016032412374480FFPKP
2016032412284294VOGVH	EU	ARR 1	200	PVC	0.88	0		2016032412380357YSJYK

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828496.619047 4210176.2518

NUMERO DU REGARD:

312

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: MARCONET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032412431887PIAOB	EU	DEPART	200	PVC	0.87	0		2016032412473600CVNCO
2016032412431887PIAOB	EU	ARR 1	200	PVC	0.84	0		2016032412475447YRJYK

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828448.518159 4210290.02261

NUMERO DU REGARD:

314

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: **MARCONET**

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032412492505FFPKQ	EU	DEPART	200	PVC	1.42	0		2016032412514237VBUBU
2016032412492505FFPKQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.41	0		2016032412520192EKDJC

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828332.926754 4210525.995486

NUMERO DU REGARD:

321

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Lieu-dit: PRE LACOUR-SUD

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032412565942ENARM	EU	DEPART	200	PVC	1.12	1		2016032413012842XEXDW
2016032412565942ENARM	EU	ARR 1	80	PVC	1.08	0	REFOULEMENT	2016032413015521MMWRX

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828318.259695 4210659.403665

NUMERO DU REGARD:

323

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032413042228UUEZE	EU	DEPART	200	PVC	1.16	0		2016032415020084WQHWJ
2016032413042228UUEZE	EU	ARR 1	200	PVC	1.16	0		2016032415023086PIAOB



Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828040.593042 4211016.279402

NUMERO DU REGARD:

328

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: NON Etat de la cunette: BON Etat de la cheminée: BON Présence d'ECP: AUCUN Présence de mise en charge: AUCUN Présence de dépôt: FAIBLE Présence de racine: AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032414141761MFXMY	EU	ARR 1	200	PVC	1.47	0		2016032414222903MSLRK
2016032414141761MFXMY	EU	ARR 2	200	PVC	1.42	0		2016032414225670XRIXJ

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828009.030013 4210997.887467

NUMERO DU REGARD:

333

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032414260544CWOC	EU	DEPART	200	PVC	1.47	3		2016032414301617RLCRE



COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828393.682003 4211066.699222

NUMERO DU REGARD:

345

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: CHIFLET

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032415530382LFWLX	EU	DEPART	200	BETON	1.34	0		2016032415544186JDUJV
2016032415530382LFWLX	EU	ARR 1	200	BETON	1.34	0		2016032415551194CWNCO

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828162.114728 4211052.561355

NUMERO DU REGARD:

353

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LA ROUTISSE

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032416123197WQHVI	EU	ARR 1	200	A/C	0.93	0		2016032416142538ZTLZM
2016032416123197WQHVI	EU	DEPART	200	A/C	1.15	0		2016032416140124EEOJO

Date d'édition 30/05/2016

COMMUNE DE SAINT-FELICIEN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
1828067.337055 4211003.631943

NUMERO DU REGARD:

358

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Lieu-dit: LE PETIT MEDIER

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2016032416430712RXQXQ	EU	DEPART	200	BETON	2.26	2		2016032416462892FLEKD
2016032416430712RXQXQ	EU	ARR 1	200	BETON	0.72	0		2016032416464471YSKYL

Date d'édition 30/05/2016