

Demande d'actualisation du ROE sur le Sandron dept de l'Ardèche.

Ouvrages rescencés sur le terrain de l'aval vers l'amont	ID ROE	Réalité terrain	Observations	Propositions
1	<i>nul</i>	Pastural camping	Le seuil est mal géolocalisé sur l'appli Geobs	Fiche Geobs a créer
2	ROE 30860	La roubine	Le seuil est nommé "Pastural" erreur !	Fiche Geobs a modifier
3	ROE 60665	L'hermitage	la photo sur Geobs est celle du seuil de "la Roubine"	Fiche Geobs a modifier
4	ROE 60666	Passage à gué Coudert	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
5	ROE 60667	Coste d'haut	OK	
6	ROE 62062	Jouanen	OK	
7	ROE 62063	Jouanen 2	OK	
8	ROE 62064	Sandronnet	OK	
9	ROE 62439	Massiol	OK	
10	ROE 62440	Moulin de massiol	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
11	ROE 62441	Seuil FIGERE	OK	
12	ROE 62442	Seuil Chambygon	OK	
13	ROE 62443	Devese n°1	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
14	ROE 63137	Devese n°2	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
15	ROE 63138	Devese n°3	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
16	ROE 63139	Devese n°4	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
17	ROE 63140	Hameau du sandron	OK	
18	ROE 63141	Hameau du sandron 2	Seuil détruit par les crues de 2014	Fiche Geobs a modifier
19	ROE 108735	Seuil aval pont plancheyrol	Ce seuil viens de faire l'objet d'une création sur Geobs	
20	ROE 108734	Seuil mont cheyron	Ce seuil viens de faire l'objet d'une création sur Geobs	