

RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_1

Numéro de parcelle : 586

CONFORMITE


CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU	COLORANT	OUI	NON	3	85

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_2

Numéro de parcelle : 15

CONFORMITE



CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m²)
CHENEAU	PROPIETAIRE	OUI	NON	4	90

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_3

Numéro de parcelle :

CONFORMITE



NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
GRILLE	COLORANT	OUI	OUI	5	300

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_4

Numéro de parcelle :

CONFORMITE



NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU	COLORANT	OUI	OUI	6	45

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_5

Numéro de parcelle :

CONFORMITE


CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU	COLORANT	OUI	NON	6	65

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_6

Numéro de parcelle : 547

CONFORMITE



A CONFIRMER

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU		NON		7	45

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_2



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_7

Numéro de parcelle : 607

CONFORMITE


A CONFIRMER

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU		NON		7	75

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_2



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_8


Numéro de parcelle : 346

CONFORMITE



A CONFIRMER

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU		NON		7	30

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_2



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_9


Numéro de parcelle : 848

CONFORMITE


NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
NON RENSEIGNE	PROPRIETAIRE	OUI	OUI	7	

Observation : TROP PLEIN D UN PUIT



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_10

Numéro de parcelle : 307

CONFORMITE


NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m²)
CHENEAU	PROPRIETAIRE	OUI	OUI	9	80

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_11

Numéro de parcelle : 581

CONFORMITE



A CONFIRMER

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU		NON		9	80

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_12

Numéro de parcelle : 1019

CONFORMITE


A CONFIRMER

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
REGARD		NON		12	500

Observation : **INTRUSION EAU PLUIE PAR CHARNIERE ET TAMPON**



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_13

Numéro de parcelle : 238

CONFORMITE



A CONFIRMER

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
REGARD		NON		12	500

Observation : PB D ETANCHEITE



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_1



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_14

Numéro de parcelle : 214

CONFORMITE


NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m²)
CHENEAU	PROPRIETAIRE	OUI	OUI	15	50

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_3



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_15

Numéro de parcelle : 214

CONFORMITE


NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m ²)
CHENEAU	PROPRIETAIRE	OUI	OUI	15	1

Observation :



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_3



RAPPORT PHOTO TEST A LA FUMEE

Commune de Plats

Numéro de défaut : DEF_16

Numéro de parcelle : 214

CONFORMITE

NON CONFORME

Type sortie	Type de test	Réalisé	Confirmé	Numéro générateur	Surface active (m²)
TOITURE	PROPRIETAIRE	OUI	OUI	15	1

Observation : TP CHAUDIERE



NUMERO DU BASSIN VERSANT: BV_3

