
	<b>Commune de Saint-Maurice-d'Ibie</b>		<b>Regard N° 17</b>
		<b>Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées</b>		
		<b>Fiche descriptive de regard</b>		

<b>Localisation :</b>	Rue des puits-fontaines	<b>Commune :</b>	SAINT-MAURICE-D'IBIE
<b>Intervenants :</b>	RT/MG	<b>Date visite :</b>	21/03/2019
		<b>Système d'assainissement :</b>	Le Bourg

Description de l'ouvrage	
<p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type ouvrage : Regard de visite</p> <p>Fermeture regard : Tampon fonte circulaire</p> <p>Matériaux regard : PEHD circulaire</p> <p>Dimensions regard : Ø800</p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Echelons : Aucun</p> <p>Domaine : Public (sous voirie)</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : 1817769.67 m</p> <p>Y : 4145729.17 m</p> <p>Z (TN) : 216.95 m NGF</p> <p><small>Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69</small></p>	

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 :	200	PVC	1.16			290	
Entrée 2 :	125	PVC	0.99	X	Particulier	20	
Exutoire 1 :	200	PVC	1.16			110	

Anomalies		
<b>Défaut sur radier :</b>	<b>Défaut sur cheminée :</b>	<b>Défaut sur fermeture :</b>

Travaux et remarques	
<b>Remarques :</b>	<b>Travaux préconisés :</b>