
	Commune de Saint-Maurice-d'Ibie		Regard N° 39
		Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées		
		Fiche descriptive de regard		

Localisation :	Montée des clapas	Commune :	SAINT-MAURICE-D'IBIE
Intervenants :	RT/MG	Date visite :	21/03/2019
		Système d'assainissement :	Le Bourg

Description de l'ouvrage	
<p>Caractéristiques générales :</p> <p>Type ouvrage : Regard de visite</p> <p>Fermeture regard : Tampon fonte carré</p> <p>Matériaux regard : PEHD circulaire</p> <p>Dimensions regard : Ø400</p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Echelons : Aucun</p> <p>Domaine : Privé (habitation)</p> <p>Coordonnées :</p> <p>X : 1818192.77 m</p> <p>Y : 4145423.76 m</p> <p>Z (TN) : 211.95 m NGF</p> <p><small>Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69</small></p>	

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 :	125	PVC	0.58			0	
Entrée 2 :	125	PVC	0.56		Particulier	270	
Entrée 3 :	125	PVC	0.56		Particulier	350	
Exutoire 1 :	125	PVC	0.57			260	

Anomalies		
Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques	
Remarques :	Travaux préconisés :