
	Commune de Saint-Maurice-d'Ibie Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées Fiche descriptive de regard		Regard N° 50

Localisation :	Route de Vallon	Commune :	SAINT-MAURICE-D'IBIE
Intervenants :	RT/MG	Date visite :	21/03/2019
		Système d'assainissement :	Les Salelles

Description de l'ouvrage	
<p>Caractéristiques générales :</p> <p>Type ouvrage : Regard de visite</p> <p>Fermeture regard : Tampon fonte circulaire</p> <p>Matériaux regard : PEHD circulaire</p> <p>Dimensions regard : Ø800</p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Echelons : Aucun</p> <p>Domaine : Public (sous voirie)</p> <p>Coordonnées :</p> <p>X : 1816383.96 m</p> <p>Y : 4142414.62 m</p> <p>Z (TN) : 181.14 m NGF</p> <p><small>Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69</small></p>	

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 :	160	PVC	0.95			30	
Exutoire 1 :	160	PVC	0.95			170	

Anomalies		
Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Stagnation d'effluents		

Travaux et remarques	
Remarques :	Travaux préconisés :
Tampon corrodé.	Problématique d'écoulement sur le secteur à étudier