
	<b>Commune de Saint-Maurice-d'Ibie</b> <b>Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées</b> <b>Fiche descriptive de regard</b>		<b>Regard</b> <b>N° 83</b>

<b>Localisation :</b>	Rue des couradous	<b>Commune :</b>	SAINT-MAURICE-D'IBIE
<b>Intervenants :</b>	RT	<b>Date visite :</b>	13/09/2019
		<b>Système d'assainissement :</b>	Les Salelles

Description de l'ouvrage	
<p><b>Caractéristiques générales :</b></p> <p>Type ouvrage : Regard de visite</p> <p>Fermeture regard : Grille circulaire</p> <p>Matériaux regard : PEHD circulaire</p> <p>Dimensions regard : Ø800</p> <p>Type d'effluent : Eaux pluviales</p> <p>Echelons : Aucun</p> <p>Domaine : Public (sous voirie)</p> <p><b>Coordonnées :</b></p> <p>X : 1816519.50 m</p> <p>Y : 4142437.13 m</p> <p>Z (TN) : 185.36 m NGF</p> <p><small>Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69</small></p>	

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Exutoire 1 :	200	PVC	0.65			280	

Anomalies		
<b>Défaut sur radier :</b>	<b>Défaut sur cheminée :</b>	<b>Défaut sur fermeture :</b>

Travaux et remarques	
<b>Remarques :</b>	<b>Travaux préconisés :</b>