









	<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 3</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : lundi 17 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ROSSIER Raymond Nom occupant : ROSSIER Raymond Adresse : 445 Chemin du Moulin Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <p align="center">RAS</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <p align="center">Les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées.</p>			
Photos			
			
Vue générale		Regard de visite EP	

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	Contr��le N�� 4
Intervenants : DAS		Date des investigations : mardi 25 mai 2021	
G��n��ralit��s		Modalit�� du contr��le	
Nom propri��taire : VELLUT David Nom occupant : VELLUT David Adresse : 480 Chemin du Moulin Commune : Sermoyer		Test �� la fum��e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
R��sultats			
Conformit�� EU : Non		Conformit�� EP : Non	
Description de la non-conformit�� : Les eaux us��es et les eaux pluviales ne sont pas correctement s��par��es, de plus les eaux us��es sont dirig��es dans le regard de visite des eaux pluviales			
Sch��ma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux us��es ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite priv��e ■ Bo��te de branchement ● Point de rejet EU × Goutti��re ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ R��cup��rateur □ Grille ⊗ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac �� graisses ■ Fili��re ANC <p>R��seau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — R��seau priv�� --- R��seau priv��e en refoulement --- R��seau suppos�� --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">S��par��es les eaux pluviales des eaux us��es et acheminer les eaux us��es dans le r��seau d'eaux us��es. La commune doit apporter une bo��te de branchement EU en limite de propri��t�� pour que les habitants puissent s��parer leurs eaux us��es des eaux pluviales.</p>			
Photos			
			
Vue g��n��rale	Colorant dans le r��seau des eaux pluviales.		


 	<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 5</p>
---	--	--

Intervenants :	DAS	Date des investigations :	lundi 17 mai 2021
-----------------------	-----	----------------------------------	-------------------

Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire :	RENUCCI Alexandre	Test à la fumée :	Non
Nom occupant :	RENUCCI Alexandre	Test au colorant sur installations EU :	Non
Adresse :	174 Rue du Stade	Si non, motif :	Contrôle effectué par la SAUR
Commune :	Sermoyer	Test au colorant sur installations EP :	Non
		Si non, motif :	Contrôle effectué par la SAUR


Résultats	
Conformité EU :	Oui
Conformité EP :	Oui
Description de la non-conformité :	
RAS	






Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :
<p>Controle effectué par la SAUR le 09/03/2021 pour vente. Raccordement conforme</p>


Photos



		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch�ma directeur d'assainissement - Syst�me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr�les de branchement d'eaux us�es</p>	<p align="center">Contr�le N� 6</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : lundi 17 mai 2021	
G�n�ralit�s		Modalit� du contr�le	
Nom propri�taire : HUOT Thierry Nom occupant : HUOT Thierry Adresse : 534 Chemin du Moulin Commune : Sermoyer		Test � la fum�e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
R�sultats			
Conformit� EU : Oui		Conformit� EP : Non	
Description de la non-conformit� : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirig�es dans les eaux us�es.</p>			
Sch�ma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux us�es ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite priv�e ■ Bo�te de branchement ● Point de rejet EU × Goutti�re ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ R�cup�rateur □ Grille ⊗ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac � graisses ■ Filibre ANC <p>R�seau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — R�seau priv� --- R�seau priv�e en refoulement --- R�seau suppos� --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">D�connecter les eaux pluviales des eaux us�es via une gestion � la parcelle.</p>			
Photos			
			
<p align="center">Vue g�n�rale</p>		<p align="center">Bo�te de branchement EU</p>	


		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	<p align="center">Contr��le N�� 7</p>
---	---	---	--






Intervenants : DAS		Date des investigations : lundi 17 mai 2021	
G��n��ralit��s		Modalit�� du contr��le	
Nom propri��taire : CARRILLO Jean		Test �� la fum��e : Non	
Nom occupant : CARRILLO Jean		Test au colorant sur installations EU : Oui	
Adresse : 353 Chemin du Moulin		Si non, motif :	
Commune : Sermoyer		Test au colorant sur installations EP : Oui	
		Si non, motif :	
R��sultats			
Conformit�� EU : Oui		Conformit�� EP : Oui	
Description de la non-conformit�� :			
RAS			








Commentaires :

Les eaux us  es et les eaux pluviales sont correctement s  par  es.










		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	<p align="center">Contr��le N�� 8</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : lundi 17 mai 2021	
G��n��ralit��s		Modalit�� du contr��le	
Nom propri��taire : METAIS Celine Nom occupant : METAIS Celine Adresse : 340 Chemin du Moulin Commune : Sermoyer		Test �� la fum��e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
R��sultats			
Conformit�� EU : Oui		Conformit�� EP : Oui	
Description de la non-conformit�� : RAS			
Sch��ma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Les eaux us��es et les eaux pluviales sont correctement s��par��es.			
Photos			
			
Vue g��n��rale		Rejet EP dans rivi��re	

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 9</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : lundi 17 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ANDRE Jean-Louis Nom occupant : ANDRE Jean-Louis Adresse : 106 Rue Sous la Ville Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : RAS			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p><i>Ouvrages d'assainissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊙ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p><i>Réseau d'assainissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">Les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées.</p>			
Photos			
			
Vue générale		Regard de visite unitaire	




		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 12</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : mardi 18 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BORDAT Raphaël Nom occupant : BORDAT Raphaël Adresse : 45 Rue Sous la Ville Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : RAS			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées.			
Photos			
			
Vue générale		Regard de visite EU publique	

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch�ma directeur d'assainissement - Syst�me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr�les de branchement d'eaux us�es</p>	<p align="center">Contr�le N� 13</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : mardi 18 mai 2021	
G�n�ralit�s		Modalit� du contr�le	
Nom propri�taire : ANDRE Micheline Nom occupant : ANDRE Micheline Adresse : 64 Rue de l'�glise Commune : Sermoyer		Test � la fum�e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
R�sultats			
Conformit� EU : Oui		Conformit� EP : Oui	
Description de la non-conformit� : <p align="center">Reseau unitaire , Gouttiere dans boite EU</p>			
Sch�ma du raccordement actuel :			
 <p>Legendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux us�es (rouge) Unitaire (vert) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public Regard de visite mixte Regard de visite priv�e Bo�te de branchement Point de rejet EU Goutti�re Poste de relevage Puits perdu R�cup�rateur Grille Siphon Chemin de grille Piscine Bac � graisses Fili�re ANC <p>R�seau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> R�seau priv� R�seau priv�e en refoulement R�seau suppos� Purge de piscine 			
Commentaires : <p align="center">Les eaux us�es et les eaux pluviales sont m�lang�es mais le r�seaux est unitaire, soit une absence de non conformit�.</p>			
Photos			
			
Vue g�n�rale		Regard de visite EU	

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	Contrôle N° 25
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CORDEIRO DE OLIVIERA Ricardo Nom occupant : CORDEIRO DE OLIVIERARA Ricardo Adresse : 43 Rue du Stade Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirigées dans les eaux usées.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ◇ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires :			
<p>Déconnecter les eaux pluviales des eaux usées. La commune doit apporter une boîte de branchement EP en limite de propriété pour que les habitants puissent séparer les eaux pluviales des eaux usées.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant boîte EU		

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 26</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : jeudi 20 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PELLETIER Christian Nom occupant : PELLETIER Christian Adresse : 253 Chemin des Charmes Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : RAS			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Les eaux pluviales et les eaux usées sont correctement séparées.			
Photos			
			
Vue générale		Colorant boîte EU	






		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	<p align="center">Contr��le N�� 30</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : jeudi 20 mai 2021	
G��n��ralit��s		Modalit�� du contr��le	
Nom propri��taire : VOISIN Jeanne Nom occupant : VOISIN Jeanne Adresse : 336 Chemin des Charmes Commune : Sermoyer		Test �� la fum��e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
R��sultats			
Conformit�� EU : Oui		Conformit�� EP : Non	
Description de la non-conformit�� : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirig��es dans les eaux us��es.</p>			
Sch��ma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux us��es ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite priv��e ■ Bo��te de branchement ● Point de rejet EU × Goutti��re ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ R��cup��rateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac �� graisses ■ Filibre ANC <p>R��seau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — R��seau priv�� --- R��seau priv��e en refoulement --- R��seau suppos�� --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires :			
<p align="center">D��connecter les eaux pluviales des eaux us��es via une gestion �� la parcelle.</p>			
Photos			
			
<p align="center">Vue g��n��rale</p>	<p align="center">Colorant boite EU</p>		






		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 31</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : lundi 24 mai 2021	
<p align="center">Généralités</p>		<p align="center">Modalité du contrôle</p>	
Nom propriétaire : ROSSET Gilbert Nom occupant : ROSSET Gilbert Adresse : 332 Rue des Acacias Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
<p align="center">Résultats</p>			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : RAS			
<p align="center">Schéma du raccordement actuel :</p>			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire</p> <p><i>Ouvrages d'assainissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊙ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p><i>Réseau d'assainissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : Les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées.			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue générale</p>	<p align="center">Colorant boîte EU</p>		



		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	Contrôle N° 32
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : jeudi 20 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MILLOT Josiane Nom occupant : MILLOT Josiane Adresse : 308 Rue des Acacias Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirigées dans les eaux usées.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">Déconnecter les eaux pluviales des eaux usées via une gestion à la parcelle.</p>			
Photos			
			
<p align="center">Vue générale</p>		<p align="center">Facades</p>	






		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	Contrôle N° 29
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : jeudi 20 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : HERAULT Jean-Pierre Nom occupant : HERAULT Jean-Pierre Adresse : 251 Rue des Acacias Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : <p align="center">Une partie des eaux pluviales sont dirigées dans les eaux usées.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊗ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">Déconnecter les eaux pluviales des eaux usées via une gestion à la parcelle.</p>			
Photos			
			
<p align="center">Vue générale</p>		<p align="center">Gouttière non conforme</p>	





		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	Contrôle N° 34
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BADET Pascal Nom occupant : BADET Pascal Adresse : 244 Rue des Acacias Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirigées dans les eaux usées.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire</p> <p><i>Ouvrages d'assainissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p><i>Réseau d'assainissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="width: 65%; text-align: center;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">Déconnecter les eaux pluviales des eaux usées via une gestion à la parcelle.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant boîte EU		



		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch�ma directeur d'assainissement - Syst�me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr�les de branchement d'eaux us�es</p>	<p align="center">Contr�le N� 27</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : jeudi 20 mai 2021	
<p align="center">G�n�ralit�s</p>		<p align="center">Modalit� du contr�le</p>	
Nom propri�taire : NOBS Pierre-Alain Nom occupant : NOBS Pierre-Alain Adresse : 263 Rue du Stade Commune : Sermoyer		Test � la fum�e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
<p align="center">R�sultats</p>			
Conformit� EU : Oui		Conformit� EP : Oui	
Description de la non-conformit� : <p align="center">RAS</p>			
<p align="center">Sch�ma du raccordement actuel :</p>			
 <p>Legendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux us�es (rouge) Unitaire (vert) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (cercle noir) Regard de visite mixte (carr� noir) Regard de visite priv�e (losange noir) Bo�te de branchement (carr� noir) Point de rejet EU (cercle noir) Goutti�re (X noir) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) R�cup�rateur (cercle bleu) Grille (carr� noir) Siphon (cercle noir) Chemin de grille (carr� noir) Piscine (carr� bleu) Bac � graisses (carr� orange) Fili�re ANC (carr� noir) <p>R�seau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> R�seau priv� (ligne noire) R�seau priv�e en refoulement (ligne pointill�e) R�seau suppos� (ligne tiret�e) Purge de piscine (ligne verte) 			
Commentaires : <p align="center">Les eaux us�es et les eaux pluviales sont correctement s�par�es.</p>			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue g�n�rale</p>	<p align="center">Fa�ades</p>		






		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 19</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
<p align="center">Généralités</p>		<p align="center">Modalité du contrôle</p>	
Nom propriétaire : MERVILLE Nom occupant : MERVILLE Adresse : 261 Champs des Maitres Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Oui depuis réseau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
<p align="center">Résultats</p>			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <p align="center">RAS</p>			
<p align="center">Schéma du raccordement actuel :</p>			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public Regard de visite mixte Regard de visite privée Boîte de branchement Point de rejet EU Gouttière Poste de relevage Puits perdu Récupérateur Grille Siphon Chemin de grille Piscine Bac à graisses Filière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé Réseau privée en refoulement Réseau supposé Purge de piscine 			
Commentaires : <p align="center">Les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées.</p>			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue générale</p>	<p align="center">Colorant boîte EU</p>		






		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch�ma directeur d'assainissement - Syst�me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr�les de branchement d'eaux us�es</p>	<p align="center">Contr�le N� 24</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
<p align="center">G�n�ralit�s</p>		<p align="center">Modalit� du contr�le</p>	
Nom propri�taire : FOURNIL Dominique Nom occupant : FOURNIL Dominique Adresse : 277 Champs des Maitres Commune : Sermoyer		Test � la fum�e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
<p align="center">R�sultats</p>			
Conformit� EU : Oui		Conformit� EP : Oui	
Description de la non-conformit� : <p align="center">RAS</p>			
<p align="center">Sch�ma du raccordement actuel :</p>			
			
Commentaires : <p align="center">Les eaux us�es et les eaux pluviales sont correctement s�par�es.</p>			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue g�n�rale</p>	<p align="center">Colorant bo�te EU</p>		






		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	<p align="center">Contr��le N�� 20</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
<p align="center">G��n��ralit��s</p>		<p align="center">Modalit�� du contr��le</p>	
Nom propri��taire : BONIN Christophe Nom occupant : BONIN Christophe Adresse : 247 Champs des Maitres Commune : Sermoyer		Test �� la fum��e : Oui depuis r��seau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
<p align="center">R��sultats</p>			
Conformit�� EU : Oui		Conformit�� EP : Oui	
Description de la non-conformit�� : RAS			
<p align="center">Sch��ma du raccordement actuel :</p>			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux us��es ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite priv��e ■ Bo��te de branchement ● Point de rejet EU × Goutti��re ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ R��cup��rateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac �� graisses ■ Filibre ANC <p>R��seau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — R��seau priv�� --- R��seau priv��e en refoulement --- R��seau suppos�� --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : Les eaux us��es et les eaux pluviales sont correctement s��par��es.			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue g��n��rale</p>	<p align="center">Colorant boite EU</p>		

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	Contr��le N�� 15
Intervenants : DAS		Date des investigations : mardi 18 mai 2021	
G��n��ralit��s		Modalit�� du contr��le	
Nom propri��taire : BREVET Nom occupant : BREVET Adresse : 390 route de pont de vaux Commune : Sermoyer		Test �� la fum��e : Oui depuis r��seau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif :	
R��sultats			
Conformit�� EU : Oui		Conformit�� EP : Non	
Description de la non-conformit�� : <p align="center">Une partie des eaux pluviales sont dirig��es dans les eaux us��es.</p>			
Sch��ma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux us��es ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite priv��e ■ Bo��te de branchement ● Point de rejet EU × Goutti��re ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ R��cup��rateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac �� graisses ■ Filibre ANC <p>R��seau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — R��seau priv�� --- R��seau priv��e en refoulement ... R��seau suppos�� ... Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">D��connecter les eaux pluviales des eaux us��es via une gestion �� la parcelle.</p>			
Photos			
			
<p align="center">Vue g��n��rale</p>	<p align="center">Goutti��re dans EU</p>		

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 16</p>
Intervenants : DAS		Date des investigations : mardi 18 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MATHEY André Nom occupant : MATHEY André Adresse : 420 Route de Pont de Vaux Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Oui depuis réseau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : RAS			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées.			
Photos			
			
Vue générale		Vue extérieure boîte EU	

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	<p align="center">Contrôle N° 22</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
<p align="center">Généralités</p>		<p align="center">Modalité du contrôle</p>	
Nom propriétaire : MARTIN Nom occupant : MARTIN Adresse : 242 Route de Pont de Vaux Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Oui depuis réseau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
<p align="center">Résultats</p>			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirigées dans les eaux usées.</p>			
<p align="center">Schéma du raccordement actuel :</p>			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊗ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé - - - Réseau privée en refoulement ... Réseau supposé ... Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires :			
<p>Déconnecter les eaux pluviales des eaux usées via une gestion à la parcelle ou l'acheminement des eaux pluviales vers le réseau EP présent dans la rue à proximité.</p>			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue générale</p>	<p align="center">Regard de visite prive unitaire</p>		

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Schéma directeur d'assainissement - Système de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées</p>	Contrôle N° 14
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : mercredi 19 mai 2021	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : VORILLION Sabrina Nom occupant : VORILLION Sabrina Adresse : 396 Route de Pont de Vaux Commune : Sermoyer		Test à la fumée : Oui depuis réseau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : <p align="center">Les eaux pluviales sont dirigées dans les eaux usées.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊗ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <p align="center">Déconnecter les eaux pluviales des eaux usées via une gestion à la parcelle.</p>			
Photos			
			
<p align="center">Vue générale</p>	<p align="center">Colorant boîte EU</p>		

		<p align="center">Commune de Sermoyer</p> <p align="center">Sch��ma directeur d'assainissement - Syst��me de Sermoyer</p> <p align="center">Fiche descriptive des contr��les de branchement d'eaux us��es</p>	<p align="center">Contr��le N�� 23</p>
Intervenants : DAS/AND		Date des investigations : jeudi 20 mai 2021	
<p align="center">G��n��ralit��s</p>		<p align="center">Modalit�� du contr��le</p>	
Nom propri��taire : OTTON Christophe Nom occupant : OTTON Christophe Adresse : 472 Route de Pont de Vaux Commune : Sermoyer		Test �� la fum��e : Oui depuis r��seau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test au son	
<p align="center">R��sultats</p>			
Conformit�� EU : Oui		Conformit�� EP : Oui	
Description de la non-conformit�� : <p align="center">RAS</p>			
<p align="center">Sch��ma du raccordement actuel :</p>			
 <p>��g��nde :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux us��es (rouge) Unitaire (vert) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public Regard de visite mixte Regard de visite priv��e Bo��te de branchement Point de rejet EU Goutti��re Poste de relevage Puits perdu R��cup��rateur Grille Siphon Chemin de grille Piscine Bac �� graisses Fili��re ANC <p>R��seau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> R��seau priv�� R��seau priv��e en refoulement R��seau suppos�� Purge de piscine 			
Commentaires : <p align="center">Les eaux us��es et les eaux pluviales sont correctement s��par��es.</p>			
<p align="center">Photos</p>			
			
<p align="center">Vue g��n��rale</p>	<p align="center">Colorant regard EU</p>		