


Depuis Septème



Observations :
Végétation dense aux abords de la chambre de comptage
Chambre noyée