DOSSIER AE 03 07 04 Dressé le : 15/07/04-Modifié le : SOCIETE D'INGENIERIE EAU & ENVIRONNEMENT	**Résultats de l'inspection télévisée - Tronçon 2** **Ancien Chemin de Callas à Bargemon et Rue Saint-Eloi** **Regards de visite n°1 à 9** **Commune de CALLAS**	N W E S	**Fond de plan : cadastre** 0 8 16 m	**3**

Raccordement indirect
RV1
Décalage
Décalage
Fissures
RV2
Dégradation revêtement
Décalage
Raccordement indirect
Dépôt
RV3
Pénétration de racines
Raccordement indirect
Dégradation revêtement
Pénétration de racines
Raccordement indirect
Fissure
Affaissement
RV4
Pénétration de racines
Pénétration de racines
RV6
RV5
Epaufrure
Dépôt
RV7
RV8
Fissures
Raccordement pénétrant
Dépôt important
Flache
Dépôts de graisses importants
Dépôt de graisses important
Dépôt de graisses
Flache
RV9

Linéaire de réseau inspecté
Défauts importants,intrusions avérées d'eaux claires
Points d'entrée potentiels d'eaux claires
Gène à l'écoulement