




Sommaire

Annexe n°1 : Synoptique du réseau d'assainissement	109
Annexe n°2 : Fiche ouvrage DO les bardons	110
Annexe n°2 : Fiche ouvrage DO STEP le bourg.....	113
Annexe n°2 : Fiche ouvrage DO Marsan	115
Annexe n°2 : Fiche ouvrage DO1	117
Annexe n°3 : Fiche ouvrage poste de refoulement les blancs	119
Annexe n°4 : Carnet de regard	121
Annexe n°5 Photos des stations d'épuration d'ECLASSAN	239
Annexe n°6 : Synoptique des points de mesure	248
Annexe n°7 : Résultat des enregistrements de la pluviométrie à Satillieu	249
Annexe n°8 : Résultat des mesures réalisées sur le réseau de la commune	252
Annexe n°9 : Plan du hameau des Bardons – Eaux claires parasites.....	269
Annexe n°9 : Plan des réseaux du bourg – Eaux claires parasites.....	270
Annexe n°9 : Plan des réseaux du bourg – Eaux claires parasites.....	271
Annexe n°10 : Plan des réseaux – TSF	272
Annexe n°10 : Carnet TSF	273
Annexe n°11 : Plan des réseaux – ITV	309
Annexe n°11 : Rapport ITV – TECHNIVISION	310
Annexe n°12 : Schéma de principe des tests à la fumée	572
Annexe n°13 : Localisation des travaux	574

ANNEXE N°1 - SYNOPTIQUE PLANIMETRIQUE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D'ECLASSAN



ANNEXE N°2 - DEVERSOIR D'ORAGE – Les Bardons

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'ECLASSAN


Date 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : DO Les Bardons

Charge de pollution amont théorique : 50EH



Réseau amont : Réseau unitaire ☐ Réseau séparatif ☒

Type de déversoir :

Demi-lune ☐

Lame déversante ☒

Trop-plein ☐

Destination des déversements :

La conduite déversante du DO est constituée par une conduite DN 200 PVC qui se rejette dans le ruisseau du Rancure.

Fonctionnement :

Lors de nos visites, ce DO n'a pas fonctionné même si il est sujet à des déversements par temps sec lorsque la nappe est haute.

Période de retour des débordements : Fonctionnement aux heures de pointes et lors des pluies, possibilité de réduire cette déverse en ajustant la hauteur de surverse.

- Hauteur avant débordement : 3 cm
- Anomalie constaté : aucune.
- Entretien : aucun.

Rappel loi sur l'eau :

L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte des eaux usées mentionne que l'exploitant doit :

- réaliser la surveillance des déversoirs d'orage situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j. Il doit réaliser sur ces installations la mesure en continu du débit et estimer la charge (MES, DCO) déversée par temps de pluie. Il est soumis à une autorisation.


- estimer les périodes de déversements et les débits rejetés pour les tronçons qui collectent une charge brute organique entre 12 et 600 kg/j. IL est soumis à déclaration.

Ce déversoir d'orage n'est pas soumis à ce régime car il collecte 50 EH soit 3kg/j, il est donc inférieur à 12kg de DBO₅/j. Pour cet ouvrage, il est donc préconisé de faire seulement une information du service police de l'eau.


Instrumentation en place : Oui ☐ Non ☒

Schéma de principe de l'ouvrage et photographies :

Vue de dessus



Vue en coupe



Photographie de l'ouvrage



ANNEXE N°2 - DEVERSOIR D'ORAGE – STEP Le bourg

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'ECLASSAN


Date : 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : DO Le Bourg

Charge de pollution amont théorique : 500EH



Réseau amont : Réseau unitaire ☒ Réseau séparatif ☐

Type de déversoir :

Demi-lune ☐

Lame déversante ☒

Trop-plein ☐

Destination des déversements :

La conduite déversante du DO est constituée par une conduite DN 200 PVC qui se rejette dans le ruisseau du Rancure.

Fonctionnement :

Lors de nos visites, ce DO n'a pas fonctionné même si il est sujet à des déversements par temps sec lorsque la nappe est haute. Il fonctionne aussi par temps de pluie.

Période de retour des débordements : Fonctionnement ponctuel par temps sec et nappe haute

- Hauteur avant débordement : 3 cm
- Anomalie constaté : aucune
- Entretien : aucun.

Rappel loi sur l'eau :



L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte des eaux usées mentionne que l'exploitant doit :

- réaliser la surveillance des déversoirs d'orage situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j. Il doit réaliser sur ces installations la mesure en continu du débit et estimer la charge (MES, DCO) déversée par temps de pluie. Il est soumis à une autorisation.
- estimer les périodes de déversements et les débits rejetés pour les tronçons qui collectent une charge brute organique entre 12 et 600 kg/j. Il est soumis à déclaration.

Ce déversoir d'orage n'est pas soumis à ce régime car il collecte 500 EH soit 30kg de DBO₅/j, il est donc soumis à déclaration.

Instrumentation en place : Oui ☐ Non ☒

Schéma de principe de l'ouvrage et photographies :



Photographie de l'ouvrage



ANNEXE N°2 - DEVERSOIR D'ORAGE – Marsan

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'ECLASSAN


Date : 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : DO Marsan

Charge de pollution amont théorique : 150EH



Réseau amont : Réseau unitaire ☐ Réseau séparatif ☒

Type de déversoir :

Demi-lune ☐

Lame déversante ☒

Trop-plein ☐

Destination des déversements :

La conduite déversante du DO est constituée par une conduite DN 200 PVC qui se rejette dans le ruisseau du Rancure.

Fonctionnement :

Lors de nos visites, ce DO n'a pas fonctionné même si il est sujet à des déversements par temps sec lorsque la nappe est haute, fonctionnement ponctuel surtout lié au bouchage régulier de la canalisation de départ

- | | |
|--|------------------------------|
| • Hauteur d'eau avant débordement :
2cm | • Entretien : aucun. |
| | • Anomalie constaté : aucune |

Rappel loi sur l'eau :



L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte des eaux usées mentionne que l'exploitant doit :

- réaliser la surveillance des déversoirs d'orage situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j. Il doit réaliser sur ces installations la mesure en continu du débit et estimer la charge (MES, DCO) déversée par temps de pluie. Il est soumis à une autorisation.
- estimer les périodes de déversements et les débits rejetés pour les tronçons qui collectent une charge brute organique entre 120 et 600 kg/j. IL est soumis à déclaration.

Ce déversoir d'orage n'est pas soumis à ce régime car il collecte 150 EH soit 3kg/j, il est donc inférieur à 12kg de DBO5/j. Pour cet ouvrage, il est donc préconisé de faire seulement une information du service police de l'eau.

Instrumentation en place : Oui ☐ Non ☒

Schéma de principe de l'ouvrage et photographies :



Photographie de l'ouvrage



ANNEXE N°2 - DEVERSOIR D'ORAGE – DO1

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'ECLASSAN

Date : 09/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : DO 1

Charge de pollution amont théorique : 480EH



Réseau amont : Réseau unitaire ☒ Réseau séparatif ☐

Type de déversoir :

Demi-lune ☐

Lame déversante ☒

Trop-plein ☐

Destination des déversements :

La conduite déversante du DO est constituée par une conduite DN 200 BETON qui se rejette dans un fossé.

Fonctionnement :

Lors de nos visites, ce DO n'a pas fonctionné même si il est sujet à des déversements par temps sec lorsque la nappe est haute, fonctionnement régulier lié au réseau unitaire au-dessus.

- Entretien : aucun.
- Hauteur avant débordement : 3 cm
- Anomalie constaté : aucune

Rappel loi sur l'eau :

L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte des eaux usées mentionne que l'exploitant doit :

- réaliser la surveillance des déversoirs d'orage situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j. Il doit réaliser sur ces installations la mesure en continu du débit et estimer la charge (MES, DCO) déversée par temps de pluie. Il est soumis à une autorisation.
- estimer les périodes de déversements et les débits rejetés pour les tronçons qui collectent une charge brute organique entre 120 et 600 kg/j. IL est soumis à déclaration.



Instrumentation en place :

Oui ☐

Non ☒

Ce déversoir d'orage n'est pas soumis à ce régime car il collecte 480 EH soit 28.8kg de DBO₅/j, il est donc soumis à déclaration.

Schéma de principe de l'ouvrage et photographies :



Photographie de l'ouvrage



ANNEXE N°3 - POSTE DE REFOULEMENT – Les Blancs

Syndicat Mixte Ay-Ozon Commune d'ECLASSAN

Date 10/09/2015

Temps : beau/sec

Nappe : moyennement haute

Nom D.O. : PR Les Blancs



Réseau amont :

Réseau unitaire ☐

Réseau séparatif ☒

Abords du poste :

Propres

Oui ☒

Non ☐

Clôture

Oui ☐

Non ☒

Le poste :

Une arrivée d'eau potable

oui ☐

non ☒

Echelle

☐

☒

Trop-plein (DO amont)

☒

☐

Potence

☒

☐

Barre de guidage

☒

☐

Chaîne de relevage

☒

☐

Bassin tampon

☐

☒

Clapet anti-retour

oui ☐

non ☒

Vanne de sectionnement

☐

☒

Ouverture bâche cadenassée

☒

☐

Ouverture par plaque

☐

☒

Armoire électrique

☒

☐

Groupe électrogène



☐

☒

Traitements H2S

☐

☒



Bâche de relèvement :

Préfabriquée

☒

Maçonnée

☐

Béton

☐

Polyester

☒

Circulaire

☒

Carrée

☐

Autre (description)

☐

Résine

☒

Nombre de pompes : 2

Permutation Manuelle ☐

Automatique ☒

Armoire électrique :

Dégradation ☒ oui ☐ non
 Fermée ☐ oui ☒ non
 Téléalarme ☐ oui ☒ non

Etat du poste :

Bon état général ☐ oui ☒ non
 Panier dégrilleur entretenu ☒ oui ☐ non
 Poste fissuré ☐ oui ☒ non

Infiltrations d'eaux claires :

Nulles ☒ Légères ☐
 Traces ☐ Fortes ☐

Présence d'H₂S

☐ Oui ☒ non

Caractéristiques de la conduite déversante :

Présence d'un trop plein dans le poste de refoulement qui se rejette dans un fossé à proximité immédiate.

Photographie durant la campagne :Refoulement diamètre :

Ø 125 mm FONTE
 Linéaire de refoulement de 569 ml
Panier dégrilleur manuel

Mode de déclenchement :

Poires de niveau : ☒ oui ☐ non

Présence de graisses :

Nulles ☒ Légères ☐
 Traces ☐ Fortes ☐

Dépôts :

Nuls ☐ Légers ☒
 Moyens ☐ Forts ☐

	Q mesuré 2015
P1	1.5 m ³ /h
P2	1 m ³ /h
P1+P2	A définir
HMT	
Type de pompe	



Photo 1 : Vue d'ensemble du poste de refoulement



Photo 2 : Armoire électrique



Photo 3 : Vue intérieur du poste de refoulement

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838667.105695 4219160.905089

NUMERO DU REGARD:**R_2**

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: ☐Type du tampon: ☐

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090213553333BVMBN	EU	DEPART	300	PVC	2.03	0	
2015090213553333BVMBN	EU	ARR 1	300	PVC	2.02	0	



COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838626.360857 4218956.451455

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_4


Type: UNITAIRE

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090214073420OIZOB	U	DEPART	300	BETON	1.18	0	
2015090214073420OIZOB	EU	ARR 1	300	BETON	1.18	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838544.688058 4218978.100117

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_6


Type: UNITAIRE

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090214261138YSJYL	EU	ARR 1	300	BETON	1.26	0	
2015090214261138YSJYL	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838556.241467 4219012.603263

NUMERO DU REGARD:

R_8


Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: CORROSION AVANCEE Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON		AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090214330370CWNC	U	ARR 1	300	BETON	0.75	0	
2015090214330370CWNC	U	ARR 2	300	BETON	0.8	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838568.75177 4219056.824364

NUMERO DU REGARD:

R_9

Type: UNITAIRE

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090214374853KQJQJ	U	DEPART	300	BETON	1	0	
2015090214374853KQJQJ	U	ARR 1	300	BETON	0.54	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838534.955099 4219018.531141

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_11


Type: UNITAIRE

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090214482006BUMBN	U	DEPART	300	BETON	1.18	0	
2015090214482006BUMBN	U	ARR 1	300	BETON	1.13	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838473.541637 4219048.957756

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_17


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215044762QQBVB	EU	DEPART	200	PVC	0.82	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838464.325013 4219035.789005

NUMERO DU REGARD:

R_19

Type: EAUX USEES


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215063880QQAVB	EU	DEPART	200	PVC	1.24	0	
2015090215063880QQAVB	EU	ARR 1	200	PVC	1.24	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838456.263581 4219035.523705

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_25


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215132690OUNUN	EU	DEPART	200	PVC	1.5	0	
2015090215132690OUNUN	EU	ARR 2	200	PVC	1.45	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838461.233327 4219082.428345

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_29


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215182107CIBHA	EU	DEPART	200	PVC	0.9	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838419.393444 4219020.819538

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_36


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215261776OIZOA	EU	DEPART	200	PVC	1.37	0	
2015090215261776OIZOA	EU	ARR 1	200	PVC	1.34	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838409.052533 4218979.178413

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_40


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215305059BBLGL	EU	DEPART	200	PVC	2.1	0	
2015090215305059BBLGL	EU	ARR 1	200	PVC	2.1	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838407.280968 4218969.778889

NUMERO DU REGARD:

R_42

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215410215VVFAG	EU	ARR 1	200	PVC	2	0	
2015090215410215VVFAG	EU	ARR 2	200	PVC	2	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838513.13228 4218934.391549

NUMERO DU REGARD:

R_43

Type: UNITAIRE

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090215460497HNGMF	EU	DEPART	400	BETON	1.2	0	
2015090215460497HNGMF	EU	ARR 1	400	BETON	1.21	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838675.832766 4218936.035619

NUMERO DU REGARD:

R_46

Type: UNITAIRE



Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216040990SLDSE	U	DEPART	200	PVC	1.44	0	
2015090216040990SLDSE	U	ARR 1	200	PVC	1.42	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838742.791669 4218986.752025

NUMERO DU REGARD:

R_48

Type: UNITAIRE

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216220207QJBQC	U	DEPART	200	PVC	1.42	0	
2015090216220207QJBQC	U	DEPART	200	PVC	1.43	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838797.103372 4218997.278731

NUMERO DU REGARD:

R_49

Type: UNITAIRE

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216282733CCNIN	U	DEPART	200	PVC	1.42	0	
2015090216282733CCNIN	U	ARR 1	200	PVC	1.42	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838837.425185 4218991.728152

NUMERO DU REGARD:

R_50

Type: UNITAIRE

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216303871WDWCV	U	DEPART	200	PVC	1.3	0	
2015090216303871WDWCV	U	ARR 1	200	PVC	1.3	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838875.565426 4218987.609006

NUMERO DU REGARD:

R_51

Type: UNITAIRE

Environnement: FRICHE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216353539TZSYR	U	DEPART	200	PVC	1.15	0	
2015090216353539TZSYR	U	ARR 1	200	PVC	1.13	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838948.947249 4218967.013276

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_53


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216503075RRBWB	EU	DEPART	200	PVC	1.17	0	
2015090216503075RRBWB	EU	ARR 1	200	PVC	1.17	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838959.061009 4218896.149498

NUMERO DU REGARD:

R_55

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090216542754KLCKH	EU	DEPART	200	PVC	1.24	0	
2015090216542754KLCKH	EU	ARR 1	200	PVC	1.24	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838895.498662 4218829.703021

NUMERO DU REGARD:

R_59

Type: EAUX USEES


Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090217002154FFQLQ	EU	DEPART	200	PVC	1.46	0	
2015090217002154FFQLQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.46	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838805.776042 4218822.364613

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON



NUMERO DU REGARD:

R_63

Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090217114668NOYTY	EU	DEPART	200	PVC	1.4	0	
2015090217114668NOYTY	EU	ARR 2	200	PVC	2.4	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838772.409037 4218832.244671

NUMERO DU REGARD:

R_64

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	MOYEN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	MOYEN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090308374219GASGT	EU	DEPART	200	PVC	0.94	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838770.533122 4218763.344174

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_65


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090308395385BUMAN	EU	DEPART	200	PVC	0.88	1	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838410.434913 4218543.582883

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_68


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090308495544SMDSF	EU	DEPART	200	PVC	1.4	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838287.056875 4218493.805363

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_72

Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090309015234FLEKD	EU	DEPART	200	PVC	1.06	0	
2015090309015234FLEKD	EU	ARR 1	200	PVC	1.02	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838312.991058 4218430.014703

NUMERO DU REGARD:

R_74

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090309151460GZRFS	EU	DEPART	200	PVC	2.13	0	
2015090309151460GZRFS	EU	ARR 1	200	PVC	2.13	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838234.574723 4218464.646042

NUMERO DU REGARD:

R_75

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090309203932WPHWI	EU	DEPART	200	PVC	0.96	0	
2015090309203932WPHWI	EU	ARR 1	200	PVC	0.97	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838202.758159 4218453.921844

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_77


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090309255940HASGT	EU	DEPART	200	PVC	1.66	0	
2015090309255940HASGT	EU	ARR 1	200	PVC	1.66	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838120.980914 4218428.086851

NUMERO DU REGARD:

R_79

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090309313663HBSHU	EU	DEPART	200	PVC	1.58	0	
2015090309313663HBSHU	EU	ARR 1	200	PVC	1.58	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838150.019905 4218500.765161

NUMERO DU REGARD:

R_80

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090309475219IOIOH	EU	DEPART	200	PVC	1.23	0	
2015090309475219IOIOH	EU	ARR 1	200	PVC	1.25	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838168.732276 4218560.120495

NUMERO DU REGARD:

R_83

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090310004090DJCIB	EU	DEPART	200	PVC	1.22	0	
2015090310004090DJCIB	EU	ARR 1	200	PVC	1.25	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838165.375934 4218623.280734

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_84


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090310043750FLFLE	EU	DEPART	200	PVC	1.25	0	
2015090310043750FLFLE	EU	ARR 1	160	PVC	1.25	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838183.194199 4218632.056594

NUMERO DU REGARD:

R_91

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090310152859LFWLY	EU	DEPART	160	PVC	1.85	0	
2015090310152859LFWLY	EU	ARR 1	200	PVC	1.5	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838281.967216 4218684.986179

NUMERO DU REGARD:

R_93

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090310211934ZSKYL	EU	DEPART	200	PVC	1	0	
2015090310211934ZSKYL	EU	ARR 1	200	PVC	0.9	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838189.323076 4218803.43427

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_95


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090310313480PPAVA	EU	DEPART	200	PVC	1.85	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838262.147615 4218683.360292

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_96


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
20150903103704620IAOB	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838308.592198 4218699.629842

NUMERO DU REGARD:

R_97

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090310430971QWQWP	EU	DEPART	200	PVC	0.8	0	
2015090310430971QWQWP	EU	ARR 1	200	PVC	0.7	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838325.659883 4218744.3357

NUMERO DU REGARD:

R_98

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311004090HASHT	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0	
2015090311004090HASHT	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838347.334944 4218842.110957

NUMERO DU REGARD:

R_99

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: NON RENSEIGNE


Type du tampon: NON RENSEIGNE Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-------	-------	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311092360EYPER	EU	DEPART	200	PVC	1.1	0	
2015090311092360EYPER	EU	ARR 1	200	PVC	1.1	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838343.673481 4218872.165467

NUMERO DU REGARD:

R_100

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311125111LMDLI	EU	DEPART	200	PVC	0.85	0	
2015090311125111LMDLI	EU	DEPART	200	PVC	0.85	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838321.3969 4218911.634094

NUMERO DU REGARD:

R_102

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311162369FFPKQ	EU	DEPART	200	PVC	1.22	0	
2015090311162369FFPKQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.1	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838345.736238 4218955.6004

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_103


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311193788DDNIN	EU	DEPART	200	PVC	1.45	0	
2015090311193788DDNIN	EU	ARR 2	200	PVC	1.28	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838335.896056 4218957.519057

NUMERO DU REGARD:

R_106

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: ☐


Type du tampon: ☐

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311234745QKBQD	EU	DEPART	200	PVC	1.02	0	
2015090311234745QKBQD	EU	ARR 1	200	PVC	1.02	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838267.040635 4219071.43208

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON



NUMERO DU REGARD:

R_107


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311282286VVFAG	EU	DEPART	200	PVC	1.25	0	
2015090311282286VVFAG	EU	ARR 1	200	PVC	1.25	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838204.097712 4219048.009735

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_110


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311322559ZZKEK	EU	DEPART	200	PVC	2.86	0	
2015090311322559ZZKEK	EU	ARR 1	200	PVC	2.85	0	



Date d'édition: 2016-05-02

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838135.7504 4219038.856077

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_112


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311375948UUKQL	EU	DEPART	200	PVC	4.4	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838207.145908 4218923.714033

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_115


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090311435617TNETF	EU	DEPART	200	PVC	1.4	0	
2015090311435617TNETF	EU	ARR 1	200	PVC	1.4	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838412.856216 4219175.602118

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: ☐

Type du tampon: ☐

NUMERO DU REGARD:


R_119

Type: EAUX PLUVIALES

Tampon étanche: NON

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
----------	------	------	------	-----	------	--------	---------



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838407.516583 4219178.195654

NUMERO DU REGARD:

R_120

Type: EAUX USEES


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090313373447SLDRE	EU	DEPART	200	PVC	1.6	0	
2015090313373447SLDRE	EU	ARR 1	200	PVC	1.6	0	



Date d'édition: 2016-05-02

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838403.121739 4219208.754588

NUMERO DU REGARD:

R_122

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090313414424UOFUG	EU	DEPART	200	PVC	2.02	0	
2015090313414424UOFUG	EU	ARR 1	200	PVC	1.93	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838406.865087 4219264.601515

NUMERO DU REGARD:

R_124

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090313455599VOGUH	EU	DEPART	200	PVC	1.57	0	
2015090313455599VOGUH	EU	ARR 1	200	PVC	1.47	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838427.547904 4219207.553841

NUMERO DU REGARD:

R_126

Type: EAUX USEES

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
----------	------	------	------	-----	------	--------	---------



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838453.483268 4219210.833901

NUMERO DU REGARD:

R_128


Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090313560391FYQER	EU	DEPART	200		1.25	0	
2015090313560391FYQER	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838450.508308 4219189.02084

NUMERO DU REGARD:

R_130

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090313590788WQHWI	EU	DEPART	200	PVC	1.1	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838490.952249 4219191.53282

Environnement: FRICHE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_133


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314042279WPHVI	EU	DEPART	200	PVC	1.45	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838497.103152 4219219.853011

NUMERO DU REGARD:

R_134

Type: EAUX USEES

Environnement: FRICHE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314062273EYPER	EU	DEPART	200	PVC	2.95	0	
2015090314062273EYPER	EU	ARR 1	200	PVC	2.95	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838558.451847 4219223.077775

NUMERO DU REGARD:

R_138

Type: EAUX USEES

Environnement: ESPACE PUBLIC

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314185502PRIPM	EU	DEPART	200	PVC	1.05	0	
2015090314185502PRIPM	EU	ARR 1	200	PVC	1.04	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838492.047226 4219243.196165

NUMERO DU REGARD:

R_139

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314230453UOFUH	EU	DEPART	200	PVC	2.05	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838597.10339 4219165.479398

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_142


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314290588ATLAM	EU	DEPART	200	PVC	1.05	0	
2015090314290588ATLAM	EU	ARR 1	200	PVC	1.02	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838595.692202 4219140.4594

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_146


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314331117OPGOL	EU	DEPART	200	PVC	2.02	0	
2015090314331117OPGOL	EU	ARR 1	200	PVC	2.02	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838650.614148 4219154.304307

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_149


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314400362OIZOA	EU	DEPART	200	PVC	0.98	0	
2015090314400362OIZOA	EU	ARR 1	200	PVC	0.98	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838566.640984 4219087.044435

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_152


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314445346ELEKD	EU	DEPART	200	PVC	1.25	0	
2015090314445346ELEKD	EU	ARR 1	200	PVC	1.19	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838528.577024 4219095.206446

NUMERO DU REGARD:

R_155

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314481128MNELJ	EU	DEPART	200	PVC	1.42	0	
2015090314481128MNELJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.44	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838490.373264 4219102.093613

NUMERO DU REGARD:

R_157

Type: EAUX USEES


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314505839QKBQC	EU	DEPART	200	PVC	1.56	0	
2015090314505839QKBQC	EU	ARR 1	200	PVC	1.56	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838467.006988 4219107.367471

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_159


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314560253LRLRK	EU	DEPART	200	PVC	1.15	0	
2015090314560253LRLRK	EU	ARR 1	200	PVC	1.15	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838428.51973 4219108.755903

NUMERO DU REGARD:

R_162

Type: EAUX USEES


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090314592127KEWKX	EU	DEPART	200	PVC	0.83	0	
2015090314592127KEWKX	EU	ARR 1	200	PVC	0.78	0	

Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838377.929678 4219107.805398

NUMERO DU REGARD:

R_166

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090315085621LMDLI	EU	DEPART	200	PVC	0.95	0	
2015090315085621LMDLI	EU	ARR 1	200	PVC	0.95	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838303.815418 4219108.204617

NUMERO DU REGARD:

R_170

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090315122841EFWEB	EU	DEPART	200	PVC	1.37	0	
2015090315122841EFWEB	EU	ARR 1	200	PVC	1.3	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838253.136163 4219176.198835

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_171


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090315165096AUMAN	EU	DEPART	200	PVC	1.25	0	
2015090315165096AUMAN	EU	ARR 1	200	PVC	1.25	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838859.197561 4220512.720746

NUMERO DU REGARD:

R_176

Type: EAUX USEES


Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709370639MSMSL	EU	DEPART	200	PVC	1.3	0	
2015090709370639MSMSL	EU	ARR 1	200	PVC	1.28	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838836.465977 4220501.278674

NUMERO DU REGARD:

R_177

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709400145XDXDW	EU	DEPART	200	PVC	1.32	0	
2015090709400145XDXDW	EU	ARR 1	200	PVC	1.25	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838799.393663 4220502.804283

NUMERO DU REGARD:

R_178

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709422418PJAPC	EU	DEPART	200	PVC	1.35	0	
2015090709422418PJAPC	EU	ARR 1	200	PVC	1.35	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838760.728437 4220511.122193

NUMERO DU REGARD:

R_179

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709451898NGYMZ	EU	DEPART	200	PVC	1.26	0	
2015090709451898NGYMZ	EU	ARR 1	200	PVC	1.26	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838708.544927 4220485.186234

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_180


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709483812UOFUG	EU	DEPART	200	PVC	1.27	0	
2015090709483812UOFUG	EU	ARR 1	200	PVC	1.27	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838649.298093 4220466.109354

NUMERO DU REGARD:

R_181

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709524340UATZS	EU	DEPART	200	PVC	1.53	0	
2015090709524340UATZS	EU	ARR 1	200	PVC	1.53	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838598.489405 4220448.624475

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_182


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090709553603HHSNS	EU	DEPART	200	PVC	1.72	0	
2015090709553603HHSNS	EU	ARR 1	200	PVC	1.65	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838583.233309 4220458.464657

NUMERO DU REGARD:

R_183

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710000569ATLZM	EU	DEPART	200	PVC	1.62	0	
2015090710000569ATLZM	EU	ARR 1	200	PVC	1.55	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838551.746957 4220444.647869

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_184


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MAUVAIS	BON	AUCUN	FAIBLE	AUCUN	FAIBLE



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710025469PIAPB	EU	DEPART	200	PVC	1.48	0	
2015090710025469PIAPB	EU	ARR 1	200	PVC	1.48	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838454.127994 4220361.987682

NUMERO DU REGARD:

R_185

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710085241SSCXD	EU	DEPART	200	PVC	1.48	0	
2015090710085241SSCXD	EU	ARR 1	200	PVC	1.48	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838394.386388 4220342.099558

NUMERO DU REGARD:

R_186

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------

OUI	MAUVAIS	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE
-----	---------	-----	-------	-------	-------	--------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710222301MGXMZ	EU	DEPART	200	PVC	1.14	0	
2015090710222301MGXMZ	EU	ARR 1	200	PVC	1.14	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838350.90668 4220326.870625

NUMERO DU REGARD:

R_187

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	---------	---------	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710283331HASGT	EU	DEPART	200	PVC	1.17	0	
2015090710283331HASGT	EU	ARR 1	200	PVC	1.17	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838279.551825 4220314.23866

NUMERO DU REGARD:

R_188

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710331972GARGT	EU	DEPART	200	PVC	1.14	0	
2015090710331972GARGT	EU	ARR 1	200	PVC	1.14	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838198.735846 4220311.408908

NUMERO DU REGARD:

R_189

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE


Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: CORROSION AVANCEE Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710455930OVOUN	EU	DEPART	200	PVC	1.77	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838289.7482 4220226.095843

NUMERO DU REGARD:

R_191

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON UTILISABL	MOYEN	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	MOYEN	MOYEN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090710524529CICIB	EU	DEPART	200	PVC	1.46	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838343.423818 4220272.551007

NUMERO DU REGARD:

R_194

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090711012315FFPKP	EU	DEPART	200	PVC	1.11	0	
2015090711012315FFPKP	EU	ARR 1	200	PVC	1.11	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1838446.703299 4220285.725554

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_197


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON		AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090711170670BVMBN	EU	DEPART	200	PVC	0.52	0	
2015090711170670BVMBN	EU	ARR 1	200	PVC	0.52	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835796.823957 4218964.339513

NUMERO DU REGARD:

R_199

Type: EAUX USEES

Environnement: STATION DE TRAITEMENT

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090711383816KQKQJ	EU	DEPART	200	PVC	1.05	0	
2015090711383816KQKQJ	EU	DEPART	200	PVC	1.05	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835652.298982 4218955.043997

NUMERO DU REGARD:

R_202

Type: EAUX USEES

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	FAIBLE



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090713454471VOGUH	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0	
2015090713454471VOGUH	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835462.675803 4218948.500171

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_208


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714115426JPPI	EU	DEPART	200	PVC	2.22	0	
2015090714115426JPPI	EU	ARR 1	200	PVC	2.22	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835452.81691 4218913.514721

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_210


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714162990XRIXJ	EU	DEPART	200	PVC	1.62	0	
2015090714162990XRIXJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.62	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835436.894082 4218909.699693

NUMERO DU REGARD:

R_211

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714193151JPIOH	EU	DEPART	200	PVC	1.43	0	
2015090714193151JPIOH	EU	ARR 1	200	PVC	1.43	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835434.660066 4218951.558142

NUMERO DU REGARD:

R_212

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714234686HBSHT	EU	DEPART	200	PVC	1.41	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835433.128766 4218990.103807

NUMERO DU REGARD:

R_214

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714280833FZQFR	EU	DEPART	200	PVC	1.31	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835252.827105 4219139.183294

NUMERO DU REGARD:

R_219

Type: EAUX USEES

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714550716ZTKZL	EU	DEPART	200	PVC	0.97	0	
2015090714550716ZTKZL	EU	ARR 1	200	PVC	0.97	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835228.107677 4219146.245988

NUMERO DU REGARD:

R_220

Type: EAUX USEES


Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090714575931XQIWJ	EU	DEPART	200	PVC	1.88	0	
2015090714575931XQIWJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.88	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835232.547342 4219185.850543

Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_221


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
----------	------	------	------	-----	------	--------	---------



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835328.279762 4218978.489962

NUMERO DU REGARD:

R_228

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715150534MGXMY	EU	DEPART	200	PVC	1.53	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835497.105936 4219034.419382

NUMERO DU REGARD:

R_232

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715242572JCUJV	EU	DEPART	200	PVC	1.76	0	
2015090715242572JCUJV	EU	ARR 1	200	PVC	1.47	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835504.43923 4219059.264027

NUMERO DU REGARD:

R_234


Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON UTILISABL	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715280837WQHWI	EU	DEPART	200	PVC	1.5	0	
2015090715280837WQHWI	EU	ARR 1	200	PVC	1.06	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835477.12647 4219062.243601

NUMERO DU REGARD:

R_236


Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: CORROSION AVANCEE Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON UTILISABL	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715312175FFPKP	EU	DEPART	200	PVC	1.06	0	
2015090715312175FFPKP	EU	ARR 1	200	PVC	1.06	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835462.461728 4219059.209503

NUMERO DU REGARD:

R_237

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: CORROSION AVANCEE Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON UTILISABL	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715333948CVNCO	EU	DEPART	200	PVC	1.07	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835510.009528 4219076.946694

NUMERO DU REGARD:

R_238

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	MOYEN	MOYEN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715373021VBUAT	EU	DEPART	200	PVC	1.09	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835674.442998 4219084.648351

NUMERO DU REGARD:

R_241

Type: EAUX USEES

Environnement: CHAMP


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: LEGERE CORROSION Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715454986PVOUN	EU	DEPART	200	PVC	1.12	0	
2015090715454986PVOUN	EU	ARR 1	200	PVC	1.12	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835654.602439 4219149.733048

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_242

Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	MOYEN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715500884VBVBU	EU	ARR 1	200	PVC	1.35	0	
2015090715500884VBVBU	EU	DEPART	200	PVC	1.28	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835605.163583 4219148.408793

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_243


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090715534870PIAOB	EU	DEPART	200	PVC	1.04	0	
2015090715534870PIAOB	EU	ARR 1	200	PVC	1.04	0	



Date d'édition: 2016-05-02

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835950.419459 4218924.456259

NUMERO DU REGARD:

R_248

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090716300917TTDYD	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0	
2015090716300917TTDYD	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835971.717895 4218943.161361

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_250


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090716333540PIAPB	EU	DEPART	200	PVC	1.28	0	
2015090716333540PIAPB	EU	ARR 1	200	PVC	1.28	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835992.286058 4218967.932327

NUMERO DU REGARD:

R_251

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	MOYEN	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090716361287FLELD	EU	DEPART	200	PVC	1.27	0	
2015090716361287FLELD	EU	ARR 1	200	PVC	1.27	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835991.496026 4218992.784036

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_252


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090716391128VERID	EU	DEPART	200	PVC	1.28	0	
2015090716391128VERID	EU	ARR 1	200	PVC	1.28	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1835999.997202 4219039.537724

NUMERO DU REGARD:

R_253

Type: EAUX USEES

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	FAIBLE



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090716422753VOGVH	EU	DEPART	200	PVC	1.26	0	
2015090716422753VOGVH	EU	ARR 1	200	PVC	1.26	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1836003.820999 4219256.55601

NUMERO DU REGARD:

R_258

Type: EAUX USEES


Environnement: PRIVE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090716531571ZFYEX	EU	DEPART	200	PVC	1.41	0	
2015090716531571ZFYEX	EU	ARR 1	200	PVC	1.41	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1836085.808876 4219301.429366

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON


NUMERO DU REGARD:

R_260

Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090717031502AGZFY	EU	DEPART	200	PVC	1.27	0	
2015090717031502AGZFY	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0	

Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1836111.080077 4219352.302832

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

NUMERO DU REGARD:

R_262


Type: EAUX USEES

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090717095540GASGT	EU	DEPART	200	PVC	1.92	0	
2015090717095540GASGT	EU	ARR 1	200	PVC	1.92	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1836162.880786 4219363.451175

NUMERO DU REGARD:

R_263

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090717141181FFPKQ	EU	DEPART	200	PVC	1.65	0	
2015090717141181FFPKQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.65	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 - Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1836233.963442 4219377.271792

NUMERO DU REGARD:

R_264

Type: EAUX USEES

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090717171084HIZGE	EU	DEPART	200	PVC	1.58	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

COMMUNE DE ECLASSAN

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93 - CC45

E N

1836054.095126 4219157.029037

NUMERO DU REGARD:

R_266

Type: EAUX USEES


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: BON

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
	BON	BON		AUCUN	AUCUN	AUCUN



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT
2015090717280422VWNUS	EU	DEPART	200	PVC	1.48	0	
2015090717280422VWNUS	EU	ARR 1	200	PVC	1.48	0	



Date d'édition: 2016-05-02

Naldeo
INGÉNIERIE & CONSEIL

Agence d'AUBENAS
4 rue Montgolfier - 07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 44 88 – Fax. : 04 75 93 32 16

Annexe n° 5
Photos des stations d'épuration d'ECLASSAN

Station du village : Lagune

Photo 1 : Dégrilleur



Photo 2 : Canal d'entrée



Photo 3 : Lagune



Station des Bardons : Filtre planté de roseaux

Photo 4 : Dégrilleur



Photo 5 : Le déversoir d'orage



Photo 6 : Ouvrage de bâché



Photo 7 : Premier étage avec trois filtres



Photo 8 : Deuxième étage avec deux filtres



Photo 9 : Canal de comptage de sortie



Photo 10 : Rejet en milieu naturel - infiltration



Station de Marsan : Filtre à sable

Photo 11 : Déversoir d'orage d'entrée de station



Photo 12 : Pré filtre



Photo 13 : Filtre à sable



Photo 14 : Regard de sortie

