

Fiche Branchement

Identifiant	Branchement n°1
Bassin versant	Aval immédiat PR Hôpital - BV Est du PR Camping
Adresse	n° 4 Rue de l'Hôpital, 84860 Caderouse

Défaut

Un débit d'eau claire parasite de 0,05 l/s a été mesuré lors des investigations nocturnes.

Localisation du branchement



Localisation du défaut

Inspection à la caméra jonc rendue impossible par obstruction partielle du branchement.

Fiche Branchement

Identifiant	Branchement n°2
Bassin versant	BV du PR Blanquette
Adresse	Chemin de La Blanquette, 84860 Caderouse
Défaut	

Un débit d'eau claire parasite de 0,1 l/s a été mesuré lors des investigations nocturnes.
Nous avons pu constater par le biais de notre caméra poussée une casse du collecteur en PVC à 14 m de la boîte de branchement.

Localisation du branchement



Localisation du défaut

Casse du collecteur en PVC à 14,2 m de la boîte de branchement.



Fiche Branchement

Identifiant	Branchement n°3
Bassin versant	BV PR Route de Châteauneuf
Adresse	Vaucluse Palettes - Route d'Orange, 84860 Caderouse

Défaut

Un débit d'eau claire parasite de 0,05 l/s au niveau de l'entreprise Vaucluse Palettes a été mesuré lors des investigations nocturnes.

Localisation du branchement



Localisation du défaut

Inspection ITV non réalisée (présence d'un regard en partie privé nous empêchant de poursuivre l'investigation).

Fiche Branchement

Identifiant

Branchement n°4

Bassin versant

BV PR Route de Châteauneuf


Adresse

Route des Mians, 84860 Caderouse

Défaut

Un débit d'eau claire parasite de 0,05 l/s a été mesuré lors des investigations nocturnes.

Localisation du branchement



Localisation du défaut

Inspection ITV non réalisée (la boîte de branchement est située en partie privée).