

		Commune de Santilly Schéma directeur d'assainissement Fiche descriptive des contrôles de branchement	Contrôle N° 1
---	---	---	--

Intervenants :	J.PAGNON	Date des investigations :	mercredi 6 octobre 2021
-----------------------	----------	----------------------------------	-------------------------


Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : M.PIONNIER	Test à la fumée : Oui depuis réseau public
Nom occupant : M.PIONNIER	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 10, rue cours Lombard	Si non, motif : -
Commune : Santilly	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : sonore

Résultats

Conformité EU :	oui	Conformité EP :	oui
Description de la non-conformité :			

-


Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :


Une partie des eaux pluviales est dirigée vers le réseau d'eaux pluviales situé au niveau de la route départementale. Une autre partie est dirigée vers le fossé. Les eaux usées sont toutes raccordées sur le réseau passant au Sud-Est de la propriété (présence de boîtes de branchements eaux usées et eaux pluviales).

Photos



Vue générale

Le passage du colorant dans la boîte de branchement eaux usées.

		Commune de Santilly Sch��ma directeur d'assainissement Fiche descriptive des contr��les de branchement	Contr��le N�� 2
Intervenants : J.PAGNON		Date des investigations : mercredi 6 octobre 2021	
G��n��ralit��s Nom propri��taire : M.GRAS Nom occupant : M.GRAS Adresse : 12 rue cours Lombard Commune : Santilly		Modalit�� du contr��le Test �� la fum��e : Oui depuis r��seau public Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : - Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : sonore	
R��sultats			
Conformit�� EU : Non		Conformit�� EP : oui	
Description de la non-conformit�� : Une partie des eaux pluviales est dirig��e vers le r��seau d'eaux pluviales situ�� au niveau de la route d��partementale. Une autre partie semble ��tre dirig��e vers le foss��, sans toutefois avoir pu ��tre confirm��. Les eaux us��es sont toutes raccord��es sur une fosse septique inaccessible lors du contr��le. Nous ignorons si cette fosse est toujours en fonctionnement.			
Sch��ma du raccordement actuel :			
Legend: — Eaux pluviales — Eaux us��es — Unitaire R��sultat contr��les de branchement Conforme Non conforme Incertain Ouvrages d'assainissement S��parateur d'hydrocarbures Grille Piscine Bo��te de branchement eaux us��es Regard de visite mixte Regard de visite priv��e Point de rejet EU Goutti��re Pompe �� essence Puits perdu R��cup��rateur Siphon Chemin de grille Fili��re ANC R��seau d'assainissement R��seau priv�� R��seau priv��e en refoulement R��seau suppos�� Purge de piscine 			
Commentaires :			
Photos			
			
Vue g��n��rale	Emplacement fosse septique		