


Localisation :	Avenue de l'Europe Unie	0462
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement / Description Générale :	
Nature nœud :	Regard de visite
X (Lambert III Sud) :	779389,84 m
Y (Lambert III Sud) :	272787,58 m
Cote tampon (NGF):	
Profondeur radier :	0,80 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	



Anomalies sur le nœud	
Type	Importance
Absence de cunette	Grave
Organe Electromécanique	
Génie Civil	Bon

Caractéristiques des collecteurs						
ID	Pos. H	Caractéristique	Prof.	Côte FE	Ecoulement	Défaut(s) et Observations
1 ⁽¹⁾	11h	FC Ø 200	0,80 m		Gravitaire	
2						
3						
4	6h	PVC Ø 150	0,80 m		Gravitaire	
5	6h	PVC Ø 150	0,80 m		Gravitaire	
6 ⁽²⁾	5h	FC Ø 200	0,80 m		Gravitaire	

⁽¹⁾ Conduite d'arrivée principale

⁽²⁾ Conduite de départ principale

Observation(s) de Mars 2010
DO à 6h

Travaux	
Type	Priorité

