


		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 1
--	--	---	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : 24, Avenue de Saint-Exupéry	Localisation : Légende : Habitation concernée Numéro de fiche Station d'injection Gouttière Avaloir Boite de branchement non étanche Code couleur : Connexion validée au colorant Pas de conclusion après le test au colorant Absence de connexion lors du test au colorant Connexion non vérifiée 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	oui	-	Négatif		
Surface totale :				0 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Aucun

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 2
--	--	---	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : 24, Avenue de Saint-Exupéry	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	oui	-	Négatif		
Surface totale :				0 m²	

Photographies des anomalies	
	

Travaux préconisés
Aucun

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 3
--	--	---	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Rue Simon Julien	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non	Impossibilité technique		53 m²	
Surface totale :				53 m²	

Photographies des anomalies	
	

Travaux préconisés	

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant : M. RIOUX
Adresse :
14 bis, Avenue de Saint-Exupéry

Localisation :



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non	Absence		39 m²	
Surface totale :				39 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés


Deuxième passage

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 5
--	--	--	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : M. DOIRE Adresse : 14 bis, Avenue de Saint-Exupéry	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non	Absence		58 m²	
Surface totale :				58 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Deuxième passage

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 6
--	--	---	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : 22, Avenue de Saint-Exupéry	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non	Absence		57 m²	
Surface totale :				57 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Deuxième passage

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 7
--	--	---	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : M. JULIEN Adresse : 4, Avenue du Maréchal Foch	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			48 m²	
Surface totale :				48 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 8
--	--	---	---

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : 4, Avenue de Saint-Exupéry	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			48 m²	
Surface totale :				48 m²	

Photographies des anomalies


Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise


Environnement et sécurité

Nom occupant :

Adresse :

Av. du Maréchal Leclerc

Localisation :



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			102 m²	
		Surface totale :		102 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés


Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 10

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : M. NURY Adresse : 1, Av. du Maréchal Leclerc	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Avaloir privé	non			32 m²	
Surface totale :				32 m²	

Photographies des anomalies	
	


Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Av. du Maréchal Leclerc	Localisation :  Légende : ■ Habitation concernée ● 42 Numéro de fiche ● Station d'injection ● 9 Gouttière ■ Avaloir ■ Boîte de branchement non étanche Code couleur : ■ Connexion validée au colorant ■ Pas de conclusion après le test au colorant ■ Absence de connexion lors du test au colorant ■ Connexion non vérifiée
---	--

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Avaloir privé	non			14 m²	
Surface totale :				14 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés


Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 12
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Rue du Parc	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			106 m²	
Surface totale :				106 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 13
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Maison Sociale Adresse : Av. de l'Europe Unie	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			198 m²	
Surface totale :				198 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Av. de Chomerac	Localisation : 
---	---

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			362 m ²	
Surface totale :				362 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise


Environnement et sécurité

Nom occupant : La Poste

Adresse :

Avenue de l'Europe Unie


Localisation :



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Avaloir public	oui	-	Pas de réponse	370 m ²	
Surface totale :				370 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés


Vérification de la connexion par temps de pluie

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse :	Localisation :  Légende : — Habitation concernée ● Numéro de fiche ● Station d'injection ● Gouttière ● Avaloir Boite de branchement non étanche Code couleur : — Connexion validée au colorant — Pas de conclusion après le test au colorant — Absence de connexion lors du test au colorant — Connexion non vérifiée
---	---

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			66 m²	
Surface totale :				66 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise


Environnement et sécurité

Nom occupant : Chambre d'Agriculture

Adresse :

Av. de l'Europe Unie

Localisation :



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Avaloir public	non			79 m²	
Surface totale :				79 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés


Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 18
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Av. de l'Europe Unie	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Avaloir public	non			4 m²	
Surface totale :				4 m²	

Photographies des anomalies


Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise


Environnement et sécurité

Nom occupant :

Adresse :

Av. de Chomerac

Localisation :



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	oui	-	Pas de réponse	113 m ²	
Surface totale :				113 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés


Vérification de la connexion par temps de pluie

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Av. de Chomerac	Localisation : 
--	--

Description de l'anomalie


Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	oui	-	Pas de réponse	11 m²	
Surface totale :				11 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Vérification de la connexion par temps de pluie




		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 22
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : M. VERGNOUX Adresse : 6, rue Croix du Roure	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			153 m²	
Surface totale :				153 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 23
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Rue des Anciens combattants d'Afrique du Nord	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non	Impossibilité technique		192 m²	
Surface totale :				192 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 24
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Mme . DEBERES Adresse : 24, Bd. du Montoulon	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	oui	-	Pas de réponse	94 m²	
Surface totale :				94 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés
Vérification de la connexion par temps de pluie

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 25
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : Chemin des réservoirs	Localisation : 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			42 m²	
Surface totale :				42 m²	

Photographies des anomalies


Travaux préconisés
Confirmation de la connexion par un test au colorant

Localisation : Veyras

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise


Environnement et sécurité

Nom occupant :

Adresse :

Voie impériale

Localisation :



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
Gouttière	non			156 m²	
		Surface totale :		156 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

		Ville de Privas Diagnostic du système d'assainissement Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 27
--	--	---	--

Localisation : Privas

Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants : PC / DE

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : Adresse : 61, Route d'Aubenas	Localisation : N Légende : Habitation concernée 42 Station d'injection Gouttière Avaloir Boîte de branchement non étanche Code couleur : Connexion validée au colorant Pas de conclusion après le test au colorant Absence de connexion lors du test au colorant Connexion non vérifiée 

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active estimée	Remarques
de branchement non ét	non	Test non nécessaire	-	191 m²	Test non nécessaire
Surface totale :				191 m²	

Photographies des anomalies


Travaux préconisés
Etanchéification de la boîte de branchement