

RAPPORT DE COMPACTAGE N° PUI2510211030JUM

Commune : **PUISSERGUIER**
Adresse : **HAMEAU DE LA MANIERE**

Date de début des travaux : **25 octobre 2021**
Numéro de dossier : **PUI2510211030JUM**

Maître d'ouvrage : **MAIRIE DE PUISSERGUIER**
Maître d'oeuvre : **ENTECH**
Entreprise T.P. : **ROGER TP**

Objectif des essais : **Réception de travaux**
Nature des effluents : **Eaux usées**

Observations particulières :

Rapport de réception de travaux.

Essais de compactage effectués sur le remblai de la tranchée d'eaux usées.

Les essais de compactage ont été réalisés au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

Le nombre d'essais réalisés a été déterminé par la maîtrise d'oeuvre.

L'implantation et la profondeur des points réalisés nous ont été transmise par l'entreprise.


Pièce jointe : schéma de principe.

Approuvé par :
K. CHRISTOL
Le : 02/11/2021
Visa :

Critères d'acceptation


o Résultat avec anomalie de type 1

- le pénétrogramme ne se trouve jamais en dépassement de
- les épaisseurs de couche sont systématiquement supérieures plus de 20% aux valeurs prescrites




o Résultat avec anomalie de type 2

- le pénétrogramme dépasse D_L d'un écart inférieur à la distance entre D_L et D_R , et au total sur une hauteur de moins de 30% profondeur contrôlée h




o Résultat avec anomalie de type 3

- le pénétrogramme dépasse D_L d'un écart supérieur à la distance b entre D_L et D_R , ou au total sur une hauteur de plus de 30% 50% de la profondeur contrôlée h , quelle que soit l'importance du dépassement



o Résultat avec anomalie de type 4

- le pénétrogramme dépasse D_L sur plus de 50% de la profondeur contrôlée h



Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Date : 25/10/2021 à 10h51
Type d'ouvrage : GNT
Origine de la classification :
Localisation : A 33.80Ml de R9, sur la piste.
Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :
Fonction B - conforme à la norme NF P94-063

Profondeur couche (m)	Obj	Classe	Matériau
0,00 à 0,30	q3	B3	Non spécifié

Profondeur visée : 0.300 m
Profondeur atteinte : 0.305 m
Nombre de coups : 29

Couples de frottement (Max=32,8 N.m) :
Non mesurés

Observations :
Essai sur piste d'accès STEP (pas de réseau).

En l'absence de renseignement concernant
l'épaisseur des couches compactées, les anomalies
de type 1 ne peuvent être déterminées.
Localisation : voir schéma

SEDIDRILL GTR790 2019/136
Calibré le : 22/10/2019


Masse du mouton : 64,0 kg
Hauteur de chute : 740 mm
Surface de pointe : 20 cm²

PENETROGRAMME 1

ESSAI SANS ANOMALIE

Remblai : **essai sans anomalie**

Enrobage : **résultat non déterminé**



Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date : 25/10/2021 à 10h59

Type d'ouvrage : GNT

Origine de la classification :

Localisation : A 30M de P1, sur la piste.

Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :

Fonction B - conforme à la norme NF P94-063

Profondeur couche (m)	Obj	Classe	Matériau
0,00 à 0,30	q3	B3	Non spécifié

Profondeur visée : 0.300 m

Profondeur atteinte : 0.305 m

Nombre de coups : 21

Couples de frottement (Max=32,8 N.m) :

Non mesurés

Observations :

Essai sur piste d'accès STEP (pas de réseau).

En l'absence de renseignement concernant l'épaisseur des couches compactées, les anomalies de type 1 ne peuvent être déterminées.

Localisation : voir schéma

SEDIDRILL GTR790 2019/136

Calibré le : 22/10/2019

Masse du mouton : 64,0 kg

Hauteur de chute : 740 mm


Surface de pointe : 20 cm²

PENETROGRAMME 2

ESSAI SANS ANOMALIE

Remblai : essai sans anomalie

Enrobage : résultat non déterminé



Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date : 25/10/2021 à 12h03

Type d'ouvrage : Eaux usées

Origine de la classification :

Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :

Fonction B - conforme à la norme NF P94-063

Profondeur couche (m)	Obj	Classe	Matériau
0,00 à 0,50	q3	B3	Non spécifié
0,50 à 1,10	q4	Autres	Non spécifié

Profondeur visée : 0.500 m

Profondeur atteinte : 0.522 m

Nombre de coups : 19

Couples de frottement (Max=32,8 N.m) :

Non mesurés

Observations :

Localisation : voir schéma

SEDIDRILL GTR790 2019/136

Calibré le : 22/10/2019

Masse du mouton : 64,0 kg

Hauteur de chute : 740 mm



Surface de pointe : 20 cm²

PENETROGRAMME 3

ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2

Remblai : essai acceptable type 2

Enrobage : résultat non déterminé



Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date : 25/10/2021 à 12h10

Type d'ouvrage : Eaux usées

Origine de la classification :

Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :

Fonction B - conforme à la norme NF P94-063

Profondeur couche (m)	Obj	Classe	Matériau
0,00 à 0,30	q3	B3	Non spécifié
0,30 à 0,86	q4	Autres	Non spécifié

Profondeur visée : 0.300 m

Profondeur atteinte : 0.306 m

Nombre de coups : 21

Couples de frottement (Max=32,8 N.m) :

Non mesurés

Observations :

En l'absence de renseignement concernant l'épaisseur des couches compactées, les anomalies de type 1 ne peuvent être déterminées.

Localisation : voir schéma

SEDIDRILL GTR790 2019/136

Calibré le : 22/10/2019

Masse du mouton : 64,0 kg

Hauteur de chute : 740 mm



Surface de pointe : 20 cm²

PENETROGRAMME 4

ESSAI SANS ANOMALIE

Remblai : **essai sans anomalie**

Enrobage : **résultat non déterminé**



Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date : 25/10/2021 à 12h14

Type d'ouvrage : Eaux usées

Origine de la classification :

Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :

Fonction B - conforme à la norme NF P94-063

Profondeur couche (m)	Obj	Classe	Matériau
0,00 à 0,50	q3	B3	Non spécifié
0,50 à 1,30	q4	Autres	Non spécifié

Profondeur visée : 0.600 m

Profondeur atteinte : 0.641 m

Nombre de coups : 21

Couples de frottement (Max=32,8 N.m) :

Non mesurés

Observations :

Localisation : voir schéma

SEDIDRILL GTR790 2019/136

Calibré le : 22/10/2019

Masse du mouton : 64,0 kg

Hauteur de chute : 740 mm



Surface de pointe : 20 cm²

PENETROGRAMME 5

ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2

Remblai : essai acceptable type 2

Enrobage : résultat non déterminé



Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date : 25/10/2021 à 12h19

Type d'ouvrage : Eaux usées

Origine de la classification :

Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :

Fonction B - conforme à la norme NF P94-063

Profondeur couche (m)	Obj	Classe	Matériau
0,00 à 0,60	q3	B3	Non spécifié
0,60 à 0,80	q4	B3	Non spécifié
0,80 à 1,40	q4	Autres	Non spécifié

Profondeur visée : 0.800 m

Profondeur atteinte : 0.820 m

Nombre de coups : 42

Couples de frottement (Max=32,8 N.m) :

Non mesurés

Observations :

Localisation : voir schéma

SEDIDRILL GTR790 2019/136

Calibré le : 22/10/2019

Masse du mouton : 64,0 kg

Hauteur de chute : 740 mm

Surface de pointe : 20 cm²

PENETROGRAMME 6

ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2

Remblai : essai acceptable type 2

Enrobage : résultat non déterminé

