

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° PUI2510211430TR4

Commune : PUISSERGUIER

Chantier : HAMEAU DE LA MANIERE

Réseau : Eaux usées

Date : 25 octobre 2021

Nombre d'inspections : 13

dont collecteurs : 6

branchements : 7

Longueur inspectée : 250.70 m

dont collecteurs : 237.50 m

branchements : 13.20 m



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE N° PUI2510211430TR4

Commune :	PUISSERGUIER
Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	25 octobre 2021
Date de fin d'inspection :	26 octobre 2021

Maître d'ouvrage :	MAIRIE DE PUISSERGUIER
Maître d'oeuvre :	ENTECH
Entreprise de pose :	ROGER TP

Numéro de dossier :	PUI2510211430TR4
Objectif de l'inspection :	Contrôle final d'une nouvelle construction
Nom du réseau :	
Type de réseau :	Eaux usées

Nombre d'inspections :	13	Long. inspectée :	250.70 m	Long. mesurée :	250.70 m
dont collecteurs :	6	Long. inspectée :	237.50 m	Long. mesurée :	237.50 m
branchements :	7	Long. inspectée :	13.20 m	Long. mesurée :	13.20 m
regards/noeuds :	0				


Observations particulières :	Réception finale d'une nouvelle construction par inspection télévisée réalisée avec hydrocurage préalable. Aucune anomalie constatée sur l'ensemble du réseau inspecté. Les branchements ne présentent pas de profil de canalisation, ils ont été inspectés avec une caméra poussée sans inclinomètre. Pièce jointe : schéma de principe.
------------------------------	---

Approuvé par :K. CHRISTOL
Le : 02/11/2021

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Contrôle final d'une nouvelle construction Commune : PUISSERGUIER Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PUISSERGUIER Maître d'oeuvre : ENTECH Entreprise de pose : ROGER TP Date de l'inspection : 25/10/2021		Référence du tronçon : Tronçon n° 1 Référence du noeud de départ : R3 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R2 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R2 vers R3 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : neuf, en service Longueur mesurée en surface : 33.70 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : CLE USB Réf. support photo : PUI251021		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R3 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : 1.07 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R2 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : IBAK Modèle de l'enrouleur : KW206 - Numéro de série : 474016		Modèle du chariot : IBAK - Numéro de série : 479932 Modèle de la caméra : IBAK KIEL - Numéro de série : 470229	
Observations particulières			
Remarques générales : Quatre branchements par culottes. Aucune anomalie relevée sur le tronçon.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R2 vers R3	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3 vers R2	Longueur inspectée : 33.70 m Longueur mesurée : 33.70 m

SYNTHESE DU TRONÇON R3 VERS R2

	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R3 0.40m / R3	1	Remarque générale - Départ de l'inspection. Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R3	5 5
	10.90m / R3	2/3	Raccordement par culotte - Ouvert à 1h	5
	19.30m / R3	4/5	Raccordement par culotte - Ouvert à 10h	6
	20.40m / R3	6/7	Raccordement par culotte - Ouvert à 10h	6
	23.70m / R3	8/9	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - A droite.	7
	33.30m / R3	10	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R2	7
	33.70m / R3	11	Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la droite dans le regard.	7

Observations générales :

Quatre branchements par culottes.
Aucune anomalie relevée sur le tronçon.

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R2 vers R3	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3 vers R2	Longueur inspectée : 33.70 m Longueur mesurée : 33.70 m

DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.			

DISTANCE : 0.40 m	PHOTO : 1	VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R3			

DISTANCE : 10.90 m	PHOTO : 2/3	VIDEO : 00:00:59	R3 > R2 AVL > AMNT RESEAU EU DN 200 PVC 
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 1h			R3 > R2 AVL > AMNT RESEAU EU DN 200 PVC 

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R2 vers R3	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3 vers R2	Longueur inspectée : 33.70 m Longueur mesurée : 33.70 m

DISTANCE : 19.30 m	PHOTO : 4/5	VIDEO : 00:01:48	R3 > R2 AVL > AMNT RESEAU EU DN 200 PVC 
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 10h			R3 > R2 AVL > AMNT RESEAU EU DN 200 PVC 

DISTANCE : 20.40 m	PHOTO : 6/7	VIDEO : 00:02:01	R3 > R2 AVL > AMNT RESEAU EU DN 200 PVC  25.10.21 14:52 LZ1:20.1m P: 1.7% T: 0.00deg C
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 10h			
			R3 > R2 AVL > AMNT RESEAU EU DN 200 PVC  25.10.21 14:52 LZ1:20.4m P: 1.3% T: 0.00deg C

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R2 vers R3	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3 vers R2	Longueur inspectée : 33.70 m Longueur mesurée : 33.70 m

DISTANCE : 23.70 m	PHOTO : 8/9	VIDEO : 00:02:24	 
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - A droite.			

DISTANCE : 33.30 m	PHOTO : 10	VIDEO : 00:03:35	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R2			

DISTANCE : 33.70 m	PHOTO : 11	VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la droite dans le rega			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B2 vers Collecteur	Longueur inspectée : 0.90 m Longueur mesurée : 0.90 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B2 VERS Collecteur

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B2		Remarque générale - Départ de l'inspection.	9
0.30 m/B2	12	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B2	9
0.40 m/B2	13	Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	9
0.80 m/B2	14	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	9
0.90 m/B2	15	Remarque générale - Fin de l'inspection.	10

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R3 - R2		
Position : à 23.70 m et à 12h en partant de R3		

		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B2 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection B2 vers Collecteur	
				Longueur inspectée : 0.90 m Longueur mesurée : 0.90 m	
DISTANCE : 0.00 m				VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.					
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 12		VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B2					
DISTANCE : 0.40 m		PHOTO : 13		VIDEO : 00:00:18	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas					
DISTANCE : 0.80 m		PHOTO : 14		VIDEO : 00:00:24	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL					

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B2 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B2 vers Collecteur	Longueur inspectée : 0.90 m Longueur mesurée : 0.90 m
DISTANCE : 0.90 m	PHOTO : 15	VIDEO : 00:00:27	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3 m	Sens de l'inspection B3 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B3 VERS Collecteur


Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B3		Remarque générale - Départ de l'inspection.	12
0.30 m/B3	16	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B3	12
1.80 m/B3	17	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	12
2.10 m/B3	18	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	12
2.20 m/B3	19	Remarque générale - Fin de l'inspection.	13

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R3 - R2		
Position : à 20.40 m et à 10h en partant de R3		

		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B3 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3 m		Sens de l'inspection B3 vers Collecteur Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m	
DISTANCE : 0.00 m				VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.					
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 16		VIDEO : 00:00:02	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B3					
DISTANCE : 1.80 m		PHOTO : 17		VIDEO : 00:00:21	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas					
DISTANCE : 2.10 m		PHOTO : 18		VIDEO : 00:00:32	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL					

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B3 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3 m	Sens de l'inspection B3 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m
DISTANCE : 2.20 m	PHOTO : 19	VIDEO : 00:00:43	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3 m	Sens de l'inspection B4 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.30 m Longueur mesurée : 2.30 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B4 VERS Collecteur


Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B4		Remarque générale - Départ de l'inspection.	15
0.30 m/B4	20	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B4	15
2.00 m/B4	21	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	15
2.20 m/B4	22	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	15
2.30 m/B4	23	Remarque générale - Fin de l'inspection.	16

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R3 - R2		
Position : à 19.30 m et à 10h en partant de R3		

		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B4 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3 m		Sens de l'inspection B4 vers Collecteur Longueur inspectée : 2.30 m Longueur mesurée : 2.30 m	
DISTANCE : 0.00 m				VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.					
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 20		VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B4					
DISTANCE : 2.00 m		PHOTO : 21		VIDEO : 00:00:20	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas					
DISTANCE : 2.20 m		PHOTO : 22		VIDEO : 00:00:21	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL					

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B4 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3 m	Sens de l'inspection B4 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.30 m Longueur mesurée : 2.30 m
DISTANCE : 2.30 m	PHOTO : 23	VIDEO : 00:00:27	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B5 Opérateur : F. GOSP
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3 m	Sens de l'inspection B5 vers Collecteur	Longueur inspectée : 0.70 m Longueur mesurée : 0.70 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B5 VERS Collecteur

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B5		Remarque générale - Départ de l'inspection.	18
0.30 m/B5		Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B5	18
0.60 m/B5		Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	18
0.70 m/B5		Remarque générale - Fin de l'inspection.	18
Collecteur			

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R3 - R2		
Position : à 10.90 m et à 1h en partant de R3		

		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B5 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3 m		Sens de l'inspection B5 vers Collecteur	
				Longueur inspectée : 0.70 m Longueur mesurée : 0.70 m	
DISTANCE : 0.00 m				VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.					
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 24		VIDEO : 00:00:05	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B5					
DISTANCE : 0.60 m		PHOTO : 25		VIDEO : 00:00:12	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL					
DISTANCE : 0.70 m		PHOTO : 26		VIDEO : 00:00:25	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.					

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Contrôle final d'une nouvelle construction Commune : PUISSERGUIER Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PUISSERGUIER Maître d'oeuvre : ENTECH Entreprise de pose : ROGER TP Date de l'inspection : 25/10/2021		Référence du tronçon : Tronçon n° 2 Référence du noeud de départ : R2 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R1 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R1 vers R2 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : neuf, en service Longueur mesurée en surface : 6.90 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : CLE USB Réf. support photo : PUI251021		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R2 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R1 Dimensions du regard : Ø800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : IBAK Modèle de l'enrouleur : KW206 - Numéro de série : 474016		Modèle du chariot : IBAK - Numéro de série : 479932 Modèle de la caméra : IBAK KIEL - Numéro de série : 470229	
Observations particulières			
Remarques générales : Un branchement par culotte. Aucune anomalie relevée sur le tronçon.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R1 vers R2	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R2 vers R1	Longueur inspectée : 6.90 m Longueur mesurée : 6.90 m

SYNTHESE DU TRONÇON R2 VERS R1

	Distance	Photo	Observations	Page
R2	0.00m / R2		Remarque générale - Départ de l'inspection.	21
	0.40m / R2	27	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R2	21
	1.80m / R2	28/29	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - A droite.	21
	6.50m / R2	30	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R1	22
R1	6.90m / R2	31	Remarque générale - Fin de l'inspection.	22

Observations générales :

Un branchement par culotte.
Aucune anomalie relevée sur le tronçon.

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R1 vers R2	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R2 vers R1	Longueur inspectée : 6.90 m Longueur mesurée : 6.90 m

DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00
Remarque générale - Départ de l'inspection.		

DISTANCE : 0.40 m	PHOTO : 27	VIDEO : 00:00:00
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R2		

DISTANCE : 1.80 m	PHOTO : 28/29	VIDEO : 00:00:37
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - A droite.		 

		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R1 vers R2		Date d'inspection : 25 octobre 2021	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R2 vers R1		Longueur inspectée : 6.90 m Longueur mesurée : 6.90 m	
DISTANCE : 6.50 m		PHOTO : 30		VIDEO : 00:01:19	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R1					
DISTANCE : 6.90 m		PHOTO : 31		VIDEO : 00:01:33	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.					

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B1 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.80 m Longueur mesurée : 2.80 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B1 VERS Collecteur

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B1		Remarque générale - Départ de l'inspection.	24
0.30 m/B1	32	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B1	24
2.20 m/B1	33	Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	24
2.70 m/B1	34	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	24
2.80 m/B1	35	Remarque générale - Fin de l'inspection.	25

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R2 - R1		
Position : à 1.80 m et à 12h en partant de R2		


		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B1 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection B1 vers Collecteur	
				Longueur inspectée : 2.80 m Longueur mesurée : 2.80 m	
DISTANCE : 0.00 m				VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.					
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 32		VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B1					
DISTANCE : 2.20 m		PHOTO : 33		VIDEO : 00:00:25	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas					
DISTANCE : 2.70 m		PHOTO : 34		VIDEO : 00:00:49	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL					

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B1 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B1 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.80 m Longueur mesurée : 2.80 m
DISTANCE : 2.80 m	PHOTO : 35	VIDEO : 00:01:40	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Contrôle final d'une nouvelle construction Commune : PUISSERGUIER Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PUISSERGUIER Maître d'oeuvre : ENTECH Entreprise de pose : ROGER TP Date de l'inspection : 25/10/2021		Référence du tronçon : Tronçon n° 3 Référence du noeud de départ : R4 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R3 vers R4 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : neuf, en service Longueur mesurée en surface : 44.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : CLE USB Réf. support photo : PUI251021		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R4 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.12 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R3 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.07 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : IBAK Modèle de l'enrouleur : KW206 - Numéro de série : 474016		Modèle du chariot : IBAK - Numéro de série : 479932 Modèle de la caméra : IBAK KIEL - Numéro de série : 470229	
Observations particulières			
Remarques générales : Un branchement par culotte. Aucune anomalie relevée sur le tronçon.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3 vers R4	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 44.00 m Longueur mesurée : 44.00 m

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS R3

	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R4	36	Remarque générale - Départ de l'inspection.	28
	0.40m / R4		Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R4	28
	18.40m / R4	37/38	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	28
	43.60m / R4	39	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R3	29
	44.00m / R4	40	Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la gauche dans le regard.	29

Observations générales :

Un branchement par culotte.
Aucune anomalie relevée sur le tronçon.

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3 vers R4	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 44.00 m Longueur mesurée : 44.00 m

DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00
Remarque générale - Départ de l'inspection.		

DISTANCE : 0.40 m	PHOTO : 36	VIDEO : 00:00:00
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R4		

DISTANCE : 18.40 m	PHOTO : 37/38	VIDEO : 00:01:23
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		 

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER			Dossier : PUI2510211430TR4 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : F. GOSP
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3 vers R4	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 44.00 m Longueur mesurée : 44.00 m	

DISTANCE : 43.60 m	PHOTO : 39	VIDEO : 00:03:25	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R3			

DISTANCE : 44.00 m	PHOTO : 40	VIDEO : 00:03:35	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la gauche dans le regard.			

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B6 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B6 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.30 m Longueur mesurée : 2.30 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B6 VERS Collecteur

Distance	Photo	Observations	Page
 0.00 m/B6		Remarque générale - Départ de l'inspection.	31
0.30 m/B6	41	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B6	31
2.00 m/B6	42	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	31
2.20 m/B6	43	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	31
2.30 m/B6 Collecteur	44	Remarque générale - Fin de l'inspection.	32

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R4 - R3		
Position : à 18.40 m et à 9h en partant de R4		


		PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B6 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection B6 vers Collecteur	
				Longueur inspectée : 2.30 m Longueur mesurée : 2.30 m	
DISTANCE : 0.00 m				VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.					
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 41		VIDEO : 00:00:02	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B6					
DISTANCE : 2.00 m		PHOTO : 42		VIDEO : 00:00:20	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas					
DISTANCE : 2.20 m		PHOTO : 43		VIDEO : 00:00:26	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL					

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B6 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B6 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.30 m Longueur mesurée : 2.30 m
DISTANCE : 2.30 m	PHOTO : 44	VIDEO : 00:00:26	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Contrôle final d'une nouvelle construction Commune : PUISSERGUIER Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PUISSERGUIER Maître d'oeuvre : ENTECH Entreprise de pose : ROGER TP Date de l'inspection : 25/10/2021		Référence du tronçon : Tronçon n° 4 Référence du noeud de départ : R6 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R5 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R5 vers R6 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : neuf, en service Longueur mesurée en surface : 46.40 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : CLE USB Réf. support photo : PUI251021		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R6 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.25 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R5 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.11 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : IBAK Modèle de l'enrouleur : KW206 - Numéro de série : 474016		Modèle du chariot : IBAK - Numéro de série : 479932 Modèle de la caméra : IBAK KIEL - Numéro de série : 470229	
Observations particulières			
Remarques générales : Un branchement par culotte. Aucune anomalie relevée sur le tronçon.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R6	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R6 vers R5	Longueur inspectée : 46.40 m Longueur mesurée : 46.40 m

SYNTHESE DU TRONÇON R6 VERS R5

	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R6	45	Remarque générale - Départ de l'inspection.	35
	0.40m / R6		Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R6	35
	4.80m / R6	46/47	Raccordement par culotte - Ouvert à 11h	35
	46.00m / R6	48	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R5	36
	46.40m / R6	49	Remarque générale - Fin de l'inspection.	36

Observations générales :

Un branchement par culotte.
Aucune anomalie relevée sur le tronçon.

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R6	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R6 vers R5	Longueur inspectée : 46.40 m Longueur mesurée : 46.40 m


DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.			

DISTANCE : 0.40 m	PHOTO : 45	VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R6			

DISTANCE : 4.80 m	PHOTO : 46/47	VIDEO : 00:00:21	
OBSERVATIONS : Raccordement par culotte - Ouvert à 11h			

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : F. GOSP	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R6	Date d'inspection : 25 octobre 2021	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R6 vers R5	Longueur inspectée : 46.40 m Longueur mesurée : 46.40 m	

DISTANCE : 46.00 m	PHOTO : 48	VIDEO : 00:03:59	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R5			

DISTANCE : 46.40 m	PHOTO : 49	VIDEO : 00:00:00	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B7 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.00 m Longueur mesurée : 2.00 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT B7 VERS Collecteur

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/B7		Remarque générale - Départ de l'inspection.	38
0.30 m/B7	50	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B7	38
1.60 m/B7	51	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	38
1.90 m/B7	52	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	38
2.00 m/B7	53	Remarque générale - Fin de l'inspection.	39

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le branchement.

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement : R6 - R5		
Position : à 4.80 m et à 11h en partant de R6		

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B7 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.00 m Longueur mesurée : 2.00 m

DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
Remarque générale - Départ de l'inspection.			

DISTANCE : 0.30 m	PHOTO : 50	VIDEO : 00:00:01	
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B7			

DISTANCE : 1.60 m	PHOTO : 51	VIDEO : 00:00:19	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas			


DISTANCE : 1.90 m	PHOTO : 52	VIDEO : 00:00:38	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL			

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Branchement : B7 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 26 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection B7 vers Collecteur	Longueur inspectée : 2.00 m Longueur mesurée : 2.00 m
DISTANCE : 2.00 m	PHOTO : 53	VIDEO : 00:00:37	
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Contrôle final d'une nouvelle construction Commune : PUISSERGUIER Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PUISSERGUIER Maître d'oeuvre : ENTECH Entreprise de pose : ROGER TP Date de l'inspection : 25/10/2021		Référence du tronçon : Tronçon n° 5 Référence du noeud de départ : R5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R4 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R4 vers R5 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : neuf, en service Longueur mesurée en surface : 44.70 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : CLE USB Réf. support photo : PUI251021		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R5 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.11 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R4 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.12 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : IBAK Modèle de l'enrouleur : KW206 - Numéro de série : 474016		Modèle du chariot : IBAK - Numéro de série : 479932 Modèle de la caméra : IBAK KIEL - Numéro de série : 470229	
Observations particulières			
Remarques générales : Aucune anomalie relevée sur le tronçon.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R5	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R5 vers R4	Longueur inspectée : 44.70 m Longueur mesurée : 44.70 m

SYNTHESE DU TRONÇON R5 VERS R4


	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R5 0.40m / R5	54	Remarque générale - Départ de l'inspection. Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R5	42 42
	13.90m / R5	55	Remarque générale - Vue d'ensemble d'un emboitement.	42
	44.30m / R5 44.70m / R5	56 57	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R4 Remarque générale - Fin de l'inspection.	42 43


Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le tronçon.


Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R5	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R5 vers R4	Longueur inspectée : 44.70 m Longueur mesurée : 44.70 m

DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00
Remarque générale - Départ de l'inspection.		

DISTANCE : 0.40 m	PHOTO : 54	VIDEO : 00:00:00
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R5		

DISTANCE : 13.90 m	PHOTO : 55	VIDEO : 00:01:09
OBSERVATIONS : Remarque générale - Vue d'ensemble d'un emboitement.		


DISTANCE : 44.30 m	PHOTO : 56	VIDEO : 00:04:15
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R4		

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R5	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R5 vers R4	Longueur inspectée : 44.70 m Longueur mesurée : 44.70 m
DISTANCE : 44.70 m		PHOTO : 57	VIDEO : 00:00:00
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection.			

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Contrôle final d'une nouvelle construction Commune : PUISSERGUIER Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PUISSERGUIER Maître d'oeuvre : ENTECH Entreprise de pose : ROGER TP Date de l'inspection : 25/10/2021		Référence du tronçon : Tronçon n° 6 Référence du noeud de départ : R7 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R6 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R6 vers R7 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : neuf, en service Longueur mesurée en surface : 61.80 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : CLE USB Réf. support photo : PUI251021		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : PVC-U Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R7 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.49 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R6 Dimensions du regard : Ø800 Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) 1.25 m Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Aucun Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : IBAK Modèle de l'enrouleur : KW206 - Numéro de série : 474016		Modèle du chariot : IBAK - Numéro de série : 479932 Modèle de la caméra : IBAK KIEL - Numéro de série : 470229	
Observations particulières			
Remarques générales : Aucune anomalie relevée sur le tronçon.			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R6 vers R7	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R7 vers R6	Longueur inspectée : 61.80 m Longueur mesurée : 61.80 m

SYNTHESE DU TRONÇON R7 VERS R6


	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R7 0.40m / R7	58	Remarque générale - Départ de l'inspection. Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R7	46 46
	34.70m / R7	59	Remarque générale - Vue d'ensemble d'un emboitement.	46
	61.40m / R7 61.80m / R7	60 61	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R6 Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la droite dans le regard.	46 47

Observations générales :

Aucune anomalie relevée sur le tronçon.

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R6 vers R7	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R7 vers R6	Longueur inspectée : 61.80 m Longueur mesurée : 61.80 m

DISTANCE : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00
Remarque générale - Départ de l'inspection.		

DISTANCE : 0.40 m	PHOTO : 58	VIDEO : 00:00:00
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R7		

DISTANCE : 34.70 m	PHOTO : 59	VIDEO : 00:02:45
OBSERVATIONS : Remarque générale - Vue d'ensemble d'un emboitement.		

DISTANCE : 61.40 m	PHOTO : 60	VIDEO : 00:05:35
OBSERVATIONS : Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R6		

	PUISSERGUIER HAMEAU DE LA MANIERE MAIRIE DE PUISSERGUIER		Dossier : PUI2510211430TR4 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : F. GOSP
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R6 vers R7	Date d'inspection : 25 octobre 2021
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R7 vers R6	Longueur inspectée : 61.80 m Longueur mesurée : 61.80 m
DISTANCE : 61.80 m		PHOTO : 61	VIDEO : 00:00:00
OBSERVATIONS : Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la droite dans le rega			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

**PUISSERGUIER
HAMEAU DE LA MANIERE**

Dossier : PUI2510211430TR4

Date : 25/10/2021



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
R3 vers R2	200	33.70 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	5
					0.40	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R3	5
					10.90	Raccordement par culotte - Ouvert à 1h	5
					19.30	Raccordement par culotte - Ouvert à 10h	6
					20.40	Raccordement par culotte - Ouvert à 10h	6
					23.70	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - A droite.	7
					33.30	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R2	7
					33.70	Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la droite dans le regard.	7
B2 vers Collecteur	160	0.90 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	9
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B2	9
					0.40	Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	9
					0.80	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	9
					0.90	Remarque générale - Fin de l'inspection.	10
B3 vers Collecteur	160	2.20 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	12
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B3	12
					1.80	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	12
					2.10	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	12
					2.20	Remarque générale - Fin de l'inspection.	13
B4 vers Collecteur	160	2.30 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	15
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B4	15
					2.00	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	15
					2.20	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	15
					2.30	Remarque générale - Fin de l'inspection.	16
B5 vers Collecteur	160	0.70 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	18
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B5	18
					0.60	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	18
					0.70	Remarque générale - Fin de l'inspection.	18
R2 vers R1	200	6.90 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	21
					0.40	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R2	21
					1.80	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - A droite.	21
					6.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R1	22
					6.90	Remarque générale - Fin de l'inspection.	22
B1 vers Collecteur	160	2.80 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	24
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B1	24
					2.20	Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	24
					2.70	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	24
					2.80	Remarque générale - Fin de l'inspection.	25
R4 vers R3	200	44.00 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	28
					0.40	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R4	28
					18.40	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	28
					43.60	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R3	29
					44.00	Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la gauche dans le regard.	29
B6 vers Collecteur	160	2.30 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	31
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B6	31
					2.00	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	31
					2.20	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	31
					2.30	Remarque générale - Fin de l'inspection.	32
R6 vers R5	200	46.40 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	35
					0.40	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R6	35
					4.80	Raccordement par culotte - Ouvert à 11h	35

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVESEE

**PUISSERGUIER
HAMEAU DE LA MANIERE**

Dossier : PUI2510211430TR4

Date : 25/10/2021



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
B7 vers Collecteur	160	2.00 m	Eaux usées	PVC-U	46.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R5	36
					46.40	Remarque générale - Fin de l'inspection.	36
					0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	38
					0.30	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud B7	38
					1.60	Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	38
R5 vers R4	200	44.70 m	Eaux usées	PVC-U	1.90	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud COLL	38
					2.00	Remarque générale - Fin de l'inspection.	39
					0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	42
					0.40	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R5	42
					13.90	Remarque générale - Vue d'ensemble d'un emboîtement.	42
R7 vers R6	200	61.80 m	Eaux usées	PVC-U	44.30	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R4	42
					44.70	Remarque générale - Fin de l'inspection.	43
					0.00	Remarque générale - Départ de l'inspection.	46
					0.40	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R7	46
					34.70	Remarque générale - Vue d'ensemble d'un emboîtement.	46
					61.40	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud R6	46
					61.80	Remarque générale - Fin de l'inspection. Déviation vers la droite dans le regard.	47

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

PUISSERGUIER
HAMEAU DE LA MANIERE
Dossier : PUI2510211430TR4

Date : 25/10/2021



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	R3 > R2	B2 > Collecteur	B3 > Collecteur	B4 > Collecteur	B5 > Collecteur	R2 > R1	B1 > Collecteur	R4 > R3
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200
Longueur mesurée :	33.70 m	0.90 m	2.20 m	2.30 m	0.70 m	6.90 m	2.80 m	44.00 m
Longueur inspectée :	33.70 m	0.90 m	2.20 m	2.30 m	0.70 m	6.90 m	2.80 m	44.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	4 / 0 / 0	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	1 / 0 / 0	0 / - / -	1 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite		1	1	1			1	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

PUISSERGUIER
HAMEAU DE LA MANIERE
Dossier : PUI2510211430TR4

Date : 25/10/2021



Caractéristiques tronçon								Total
Tronçon / Branchement / Noeud	B6 > Collecteur	R6 > R5	B7 > Collecteur	R5 > R4	R7 > R6			
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø200			250.70 m
Longueur mesurée :	2.30 m	46.40 m	2.00 m	44.70 m	61.80 m			250.70 m
Longueur inspectée :	2.30 m	46.40 m	2.00 m	44.70 m	61.80 m			7 / - / -
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	1 / 0 / 0	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0			
• Tronçon visité incomplètement								2
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								4
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1		1					