

Anguille et Ouvrages : migration de dévalaison. Suivi par radiopistage de la dévalaison de l'anguille argentée sur le Gave de Pau au niveau des ouvrages hydroélectriques de Biron, Sapso, Castetarbe, Baigts et Puyoo (2009-2010). Rapport d'étape 3



L'étude, menée de décembre 2009 à mai 2010, avait pour objectifs : (1) de compléter les données précédemment acquises sur le comportement migratoire de l'anguille argentée à l'échelle d'un tronçon du Gave de Pau et sur la détermination des voies de passages (turbines, évacuateurs de crue, passes de montaison, exutoires de dévalaison.) au niveau des 5 aménagements en série étudiés, (2) de caractériser l'impact des paramètres du milieu, en particulier celui du débit, tant sur le déterminisme de la dévalaison que sur les modalités de franchissement des ouvrages.

Auteurs du document : BAU F., GOMES P., LAFITTE J., CEMAGREF, ONEMA

Obtenir le document : [ONEMA](#)

Diffuseur des métadonnées : ONEMA

Mots clés : DEVALAISON, ANGUIILLE ARGENTEE, RADIOPISTAGE, OUVRAGES HYDROELECTRIQUES, DEBIT,

FRANCHISSEMENT, TURBINE, MIGRATION

Thème (issu du Text Mining) : FAUNE, AMENAGEMENTS DES EAUX

Date : 2011-07-01

Type de ressource : Rapport d'étude

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 2011.041

Source : Rapport d'étude. 95p. + ann. 5p.

Langue : Français

Télécharger les documents : http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/197/1/2011_041.pdf_2537Ko

http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/197/2/2011_041synthese.pdf_48Ko

Commune : BAIGTS-DE-BÉARN (64087), BIRON (64131), PUYOÛ (64461)

Entité hydrographique : Gave de Pau (Q--0100)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/anguille-et-ouvrages-migration-de-devalaison-suivi-par-radiopistage-de-la-devalaison-de-l-anguille-a1>

Evaluer cette notice: