

ETUDE DU PROBLEME POSE PAR L'ACCUMULATION DES VASES DANS LA RETENUE DU TERNAY - 1ERE PARTIE DIAGNOSTIC

CETTE ETUDE VISE A CERNER L'ETENDUE ET L'IMPORTANCE DU PROBLEME EN PERMETTANT DE LOCALISER LA POLLUTION DANS LA RETENUE, SON MILIEU RECEPTEUR (EAU OU VASE), SON MODE DE TRANSIT. ELLE PERMET EGALEMENT D'OBTENIR UN POINT ZERO PRECIEUX SUR LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA VILLE.

Auteurs du document : VILLE ANNONAY, DDE ARDECHE

Obtenir le document : [Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Mots clés : LAC, LAC DE RETENUE, VASE, ENVAISEMENT, POLLUTION DE L'EAU, EUTROPHISATION

Date : 1986

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 00030363

Langue : Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etude-du-probleme-pose-par-l-accumulation-des-vases-dans-la-retendue-du-ternay-1ere-partie-diagnostic0>

Evaluer cette notice: