

COMMUNE DE YENNE (DEPARTEMENT DE LA SAVOIE) : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION BACTERIOLOGIQUE DES SITES DE BAINADES DE LA COMMUNE EN BORDURE DU RHONE

LA SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE BAINADE DE LA DDASS DE SAVOIE REVELE ASSEZ REGULIEREMENT UN ETAT DE CONTAMINATION BACTERIOLOGIQUE. LA MUNICIPALITE, CONSCIENTE DES RISQUES SANITAIRES ENCOURUS PAR LES Baigneurs, A LANCE CETTE ETUDE AFIN CONNAITRE LES ORIGINES DE CETTE CONTAMINATION.

Auteurs du document : HYDRETTUES

Obtenir le document : [Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Mots clés : POLLUTION DE L'EAU, CONTAMINATION DE L'EAU, EAU DE BAINADE, LOISIR, POLLUTION BACTERIOLOGIQUE, SANTE

Date : 2001

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 00035730

Langue : Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/commune-de-yenne-departement-de-la-savoie-recherche-des-sources-de-contamination-bacteriologique-des0>

Evaluer cette notice: