

COMMUNE DE VALAURIE (26) - DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CE DOCUMENT CONSTITUE LE RAPPORT D'ETUDE DE DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DE VALAURIE. CETTE ETUDE A ETE ENGAGEE AVEC POUR OBJECTIF UN BILAN DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF. IL S'AGIT DE DRESSER LA LISTE DES INTERVENTIONS TECHNIQUES EN VUE D'OPTIMISER CE RESEAU ET DE RASSEMBLER L'ENSEMBLE DES DONNEES PROSPECTIVES PERMETTANT D'ORIENTER AUX MIEUX LA COLLECTIVITE POUR LA REHABILITATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT. EN CONSEQUENCE, LES ELUS SOUHAITENT ENGAGER UNE ETUDE DE DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT AFIN : DE CONNAITRE LES PROBLEMES DE COLLECTE, DE FORMALISER UN PROGRAMME DE TRAVAUX ORGANISE DANS LE TEMPS POUR UNE MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT, DE LIMITER LES APPORTS PARASITES DE TEMPS SEC, DE LIMITER LES ENTREES PLUVIALES, D'AUGMENTER LES TAUX DE COLLECTE. DANS CETTE ETUDE, DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ONT EGALEMENT ETE MENEES. ELLES CONCERNENT LA RECHERCHE DES POINTS D'INTRODUCTION D'EAUX DE PLUIE PAR TESTS A LA FUMEE.

Auteurs du document : AERMC, BUREAU D'ETUDES BETURE CEREC, CONSEIL GENERAL DROME

Obtenir le document : [Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Mots clés : ASSAINISSEMENT, ASSAINISSEMENT COLLECTIF, EAU PARASITE, EAU PLUVIALE, ETUDE DE DIAGNOSTIC, MESURE EN CONTINU, METROLOGIE, PLUVIOMETRIE, REHABILITATION DE RESEAU, RESEAU D'ASSAINISSEMENT, STATION D'EPURATION, TEST A LA FUMEE, TRAVAUX PUBLICS, PASSAGE CAMERA

Date : 2003

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 00037263

Langue : Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/commune-de-valaurie-26-diagnostic-du-systeme-d-assainissement-collectif0>

Evaluer cette notice: