

## PLAN D'EAU DU VALLON AUTUN (SAONE-ET-LOIRE) : NIVEAU TROPHIQUE DU PLAN D'EAU, BILAN DES CHARGES INTERNES ET EXTERNES, MESURES DE REHABILITATION

---

Ce document présente une étude hydrobiologique du plan d'eau du Vallon ayant pour but de : réactualiser les données existantes concernant le niveau trophique du plan d'eau ; établir un bilan des potentialités de relargage des éléments nutritifs à partir des sédiments ; mesurer le flux diffusif d'éléments nutritifs issus du sédiment en période d'anoxie ; évaluer la charge instantanée en éléments eutrophisants apportée par les ruisseaux affluents. Le présent rapport fait état des résultats obtenus et des propositions qui en découlent.

**Auteurs du document** : ECO HYDRO SERVICES

**Diffuseur des métadonnées** : Agence de l'eau Loire Bretagne

**Mots clés** : POLLUTION DE PLAN D'EAU, EUTROPHISATION, NUTRIMENT, INTERFACE EAU SEDIMENT, RELARGAGE, ANOXIE, CHARGE POLLUANTE, ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE, QUALITE DE L'EAU, PHYTOPLANCTON

**Thème (issu du Text Mining)** : MILIEU NATUREL

**Date** : 1995-01-01

**Format** : text/xml

**Source** : 12919

**Langue** : Français

**Couverture géographique** : AUTUN, 71, BOURGOGNE, LAC DU VALLON

**Télécharger les documents** : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00017887>

**Permalien** : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/plan-d-eau-du-vallon-autun-saone-et-loire-niveau-trophique-du-plan-d-eau-bilan-des-charges-internes-0>

Evaluer cette notice: