

COMMUNE DE NANDAX : ETUDE DIAGNOSTIQUE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

La commune de Nandax a engagé une étude diagnostique sur le fonctionnement du système de collecte et traitement des eaux usées du bourg. Le présent volume constitue la synthèse des investigations réalisées dans le cadre de l'étude et développe les résultats obtenus. - Phase 1 : Situation initiale de l'assainissement. - Phase 2 : Campagne de mesures de débits et de prélèvements. - Phase 3 : Inspections caméra et tests à la fumée. - Phase 4 : Perspectives d'évolution et schéma d'aménagement.

Auteurs du document : AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE, AELB, CONSEIL GENERAL LOIRE, SESAER, SOCIETE D'ETUDE DES SOLS POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne

Mots clés : ETUDE DE DIAGNOSTIC, RESEAU D'ASSAINISSEMENT, ASSAINISSEMENT COLLECTIF, MESURE DE DEBIT, STATION D'EPURATION, TEST A LA FUMEE, PROGRAMME D'ACTION, EAU PARASITE

Thème (issu du Text Mining) : PROCEDES D'EPURATION STRICTS

Date : 2005-11-01

Format : text/xml

Source : 13232

Langue : Français

Couverture géographique : RHONE ALPES, 42, NANDAX

Télécharger les documents : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00018236>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/commune-de-nandax-etude-diagnostique-du-reseau-d-assainissement0>

Evaluer cette notice: