

ETAT DE LA QUALITE SANITAIRE DE L'ESTUAIRE DE L'ELORN



Afin de dresser un état de la qualité sanitaire de l'estuaire de l'Elorn, ce rapport comporte : un état des lieux de la qualité bactériologique de l'estuaire de l'Elorn, d'une simulation de la dispersion des flux bactériens dans l'estuaire, et enfin d'un bilan sur l'origine des sources polluantes.

Auteurs du document : AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE, AELB, IDHESA

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne

Mots clés : POLLUTION BACTERIOLOGIQUE, CHARGE POLLUANTE, CONTAMINATION DE L'EAU, ESTUAIRE,

POLLUTION PLUVIALE, RUISSELLEMENT, REJET EN MER

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, POLLUTIONS NUISANCES ET PREVENTION

Date : 2009-01-01

Format : text/xml

Source : 13394

Langue : Français

Couverture géographique : BRETAGNE, 29, ELORN

Télécharger les documents : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00018476>

<http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaidoc/SB733.pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etat-de-la-qualite-sanitaire-de-l-estuaire-de-l-elorn0>

Evaluer cette notice: