

ETUDE DIAGNOSTIC DE LA RIVIERE VOUEIZE ET DE SES AFFLUENTS SIA DU BASSIN DE LA VOUEIZE : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC - DEFINITION DES TRAVAUX



La présente étude a pour but de dresser un état des lieux et diagnostic de la Voueize et de ses affluents, puis de définir des objectifs de travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau, en préalable à la mise en place d'un contrat restauration entretien sur cette zone. - 1/ Présentation géographique du bassin versant, description biologique et morpho-dynamique des cours d'eau, approche du bassin versant et état des usages. - 2/ Définition des objectifs de travaux et des actions retenues, puis analyse des techniques d'aménagement. NB : La définition des travaux n'existe que sous forme numérique, sur le CD (pas de version papier)

Auteurs du document : AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE, AELB, IMPACT CONSEIL ENVIRONNEMENT, SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA VOUEIZE

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne

Mots clés : ETUDE PREALABLE, RESTAURATION DE COURS D'EAU, ENTRETIEN DE COURS D'EAU, ENTRETIEN DE BERGE, REHABILITATION PAYSAGERE, QUALITE DE L'EAU, ANALYSE HYDROBIOLOGIQUE, PATRIMOINE NATUREL, PROGRAMME D'ACTION

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date : 2002-12-01

Format : text/xml

Source : 13460

Langue : Français

Couverture géographique : LIMOUSIN, 23, TARDES, VOUEIZE, VERNEIGETTE, GOZE

Télécharger les documents : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00018570>

<http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaidoc/PL126.pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etude-diagnostic-de-la-riviere-voueize-et-de-ses-affluents-sia-du-bassin-de-la-voueize-etat-des-lieu0>

Evaluer cette notice: