

COMMUNE DE LUNERY : ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DU BOURG

Etude en deux points : une étude diagnostique du système d'assainissement du Bourg de Lunery, et du hameau de Chanteloup et un rapport de présentation des résultats des investigations complémentaires et des préconisations de travaux - Présentation des contextes communaux et du système d'assainissement - Campagne de mesures sur le système (technologie des mesures en continu, méthode d'interprétation, présentation des points de mesure, résultats) - Investigations complémentaires et du système de collecte (inspections télévisées, capacités du réseau, bases de calculs, système de collecte, programmation de travaux) - Système de traitement et impact sur la redevance d'assainissement.

Auteurs du document : GUIGUES SA, AELB, AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FERCHER PAYS FLORENTAIS, DDEA

Obtenir le document : Agence de l'eau Loire Bretagne

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne

Mots clés : RESEAU D'ASSAINISSEMENT, REHABILITATION DE RESEAU, REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, STATION D'EPURATION

Thème (issu du Text Mining) : PROCEDES D'EPURATION STRICTS

Date : 2009-05-01

Format : text/xml

Source : 14336

Langue : Français

Couverture géographique : LUNERY, CHANTELOUP, 18, CENTRE

Télécharger les documents : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00020895>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/commune-de-lunery-etude-diagnostique-du-systeme-d-assainissement-du-bourg0>

Evaluer cette notice: