

COMMUNE DE SAINT GONDON - ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT : RAPPORT DEFINITIF

Etude de diagnostic d'assainissement de la Communauté des Communes Giennoises composée de plusieurs phases : Analyse de l'existant, et de recueil des données - Campagnes de mesures et de délimitation des secteurs présentant des anomalies (quantification des flux hydrauliques et polluants, campagne de nappe basse et nappe haute) - Réalisation des investigations complémentaires sur le réseau (inspection vidéo et tests à la fumée) - Présentation du schéma directeur d'assainissement avec les orientations technico-économiques.

Auteurs du document : AELB, AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE, BUREAU D'ETUDES EF ETUDES, COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES

Obtenir le document : Agence de l'eau Loire Bretagne

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne

Mots clés : RESEAU D'ASSAINISSEMENT, SCHEMA DIRECTEUR, STATION D'EPURATION, ETUDE DE DIAGNOSTIC

Thème (issu du Text Mining) : PROCEDES D'EPURATION STRICTS

Date : 2010-04-01

Format : text/xml

Source : 14337

Langue : Français

Couverture géographique : SAINT GONDON, CENTRE, 45

Télécharger les documents : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00020898>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/commune-de-saint-gondon-etude-diagnostique-du-systeme-d-assainissement-rapport-definitif0>

Evaluer cette notice: