

ETANG DE PONT CALLECK : ETUDE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE



L'étang de Pont-Calleck doit subir des travaux de mise en conformité. Une première phase établit une photographie de l'existant et mesure les impacts du plan d'eau et des ouvrages. Le diagnostic permet d'acquérir les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. Une deuxième phase présente la concertation entre les acteurs, les propositions de scénarii puis la troisième phase analyse le scénario choisi : l'arasement du déversoir de la digue.

Auteurs du document : AELB, AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE, HYDRO CONCEPT, ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE

Obtenir le document : Agence de l'eau Loire Bretagne

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Loire Bretagne

Mots clés : ETUDE DE DIAGNOSTIC, ETANG, AMENAGEMENT DE PLAN D'EAU, IMPACT, SITE CLASSE,

CIRCULATION PISCICOLE, CONTINUITE ECOLOGIQUE

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, AMENAGEMENTS DES EAUX

Date : 2012-01-01

Format : text/xml

Source : 15130

Langue : Français

Couverture géographique : BRETAGNE, 56, KERNASCLEDEN, BERNE, LIGNOL, BASSIN DU SCORFF

Télécharger les documents : <http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaiconsult/DOC00023041>

<http://oaidoc.eau-loire-bretagne.fr/exl-php/oaidoc/doc00023041.pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etang-de-pont-calleck-etude-sur-la-continuite-ecologique0>

Evaluer cette notice: