

DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE - COMMUNE DE GALERIA - PROFILS DE PLAGES DE LA COMMUNE DE GALERIA



LES ÉLÉMENTS APPORTÉS PAR LE DIAGNOSTIC MONTRENT QUE LE NOMBRE DE SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLE EST FAIBLE : STATION D'ÉPURATION DE GALÉRIA, VILLAGE DE GALÉRIA. DANS L'OPTIQUE DE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE ET DU TAVULAGHJU, LA RÉHABILITATION DE LA STATION D'ÉPURATION EST PRIMORDIALE. CETTE RÉHABILITATION EST PRÉVUE PROCHAINEMENT. IL EST PRÉCONISÉ LA MISE EN PLACE DU SPANCO AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CALVI-BALAGNE.

Auteurs du document : AERMC, TPAE, COMMUNE GALERIA

Obtenir le document : [Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Mots clés : PLAGES, PROFIL DE BAINNADE, QUALITÉ DE L'EAU

Thème (issu du Text Mining) : TOURISME - SPORT - LOISIR

Date : 2013

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 00051186

Langue : Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Télécharger les documents :

https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/4213/1/2013_Profil_Baignade_galeria.pdf_8402Ko

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/departement-de-haute-corse-commune-de-galeria-profil-de-plage-de-la-commune-de-galeria0>

Evaluer cette notice: