

CONTROLE DE L'EFFICACITE DU NOUVEAU DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT EQUIPANT L'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE CASTETARBE SUR LE GAVE DE PAU

L'aménagement hydroélectrique de Castetarbe : description, photos de la passe à poissons. Evaluation, à l'aide de la technique de radiotélémétrie, de l'efficacité de la nouvelle passe . De juillet à décembre 2000, 23 saumons radiomarqués se sont présentés au pied de l'aménagement. La mise en place d'un organe de régulation simple, permettant d'obtenir une chute d'une trentaine de centimètres au niveau de l'entrée du dispositif, améliorerait très certainement la franchissabilité

Auteurs du document : CHANSEAU M, LARINIER M, AEAG, CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, MIGRADOUR

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'Eau Adour Garonne

Mots clés : SURVEILLANCE, PASSE A POISSON, BARRAGE HYDROELECTRIQUE, POISSON MIGRATEUR, DENOMBREMENT, SAUMON, STATISTIQUES

Date : 2001-01-01

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : AD 19066

Langue : Français

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/controle-de-l-efficacite-du-nouveau-dispositif-de-franchissement-equipant-l-amenagement-hydroelectri0>

Evaluer cette notice: