

## BILAN DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE PIEGEAGE INSTALLEE AU BAZACLE EN 2008 : SUIVI DE L'ACTIVITE ICHTYOLOGIQUE

En 1989, le rétablissement de la libre-circulation de la plupart des espèces est acquis sur la plus grande partie de l'axe migratoire avec la mise en service au Bazacle d'une passe à bassins de 70 m, venant compléter la passe à ralentisseurs déjà existante et renouvelée. Depuis cette date, un comptage des passages de poissons à l'amont du barrage est effectué chaque année grâce à un système de surveillance vidéo informatisé (SYSIPAP). La présente étude se compose de cinq parties : description du site ; déroulement de l'étude et matériel utilisé ; bilan du fonctionnement des passes et de la vidéo ; bilan des passages de poissons ; comparaison entre les passages de grands migrateurs au Bazacle et à Golfech (passages d'aloise, lamproies, salmonidés). Conclusion.

**Auteurs du document :** DARTIGUELONGUE J, ASSOCIATION MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE, AEAG, UNION EUROPEENNE

**Obtenir le document :** [Agence de l'Eau Adour Garonne](#)

**Diffuseur des métadonnées :** Agence de l'Eau Adour Garonne

**Mots clés :** PASSE A POISSON, POISSON MIGRATEUR, ALOSE, LAMPROIE, SALMONIDE, SURVEILLANCE, TRUITE, ANGUILE, SAUMON, DENOMBREMENT, INFORMATIQUE, INVENTAIRE PISCICOLE, CENTRALE HYDROELECTRIQUE, VIDEOSURVEILLANCE, PASSE A RALENTISSEUR

**Date :** 2009-01-01

**Type de ressource :** Document

**Format :** text/xml

**Identifiant Documentaire :** GAR 31514

**Langue :** Français

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/bilan-de-fonctionnement-de-la-station-de-piegeage-installee-au-bazacle-en-2008-suivi-de-l-activite-i0>

Evaluer cette notice: