

VISITE DECENNALE PAR VIDANGE TOTALE DU BARRAGE DES CHAUMETTES EN 2007 - RAPPORT SUR LE CONTEXTE SEDIMENTAIRE POST-VIDANGE AVAL DU BARRAGE : SUIVI DU CURAGE DU BASSIN DE DECANTATION

Ce document fait suite à l'étude sur la vidange du barrage des Chaumettes en 2007. Ce rapport porte sur le contexte sédimentaire post-vidange en aval du barrage. Il décrit les différentes phases du suivi de la qualité physico-chimique des eaux, lors du curage mécanique préalable au démantèlement du seuil du bassin de décantation. Résultats. En conclusion, le rapport présente deux aspects qui sont liés au devenir des sédiments piégés dans le décanteur aménagé sur le cours de la Diège en aval de la retenue des Chaumettes pour la vidange décennale. Ces deux aspects traitent de l'évaluation de l'incidence des travaux de curage du bassin de décantation d'une part, et le devenir potentiel des sédiments accumulés d'autre part.

Auteurs du document : AEAG, AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE, EDF

Obtenir le document : [Agence de l'Eau Adour Garonne](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'Eau Adour Garonne

Mots clés : CURAGE, VIDANGE DE BARRAGE, DECANTEUR, SEDIMENT, QUALITE DE L'EAU, ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE

Date : 2008-01-01

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : DOR COR 31739

Langue : Français

Département : [CORREZE \(19\)](#)

Entité hydrographique : [La Diège \(O8160500\)](#)

Plan d'eau : [barrage des chaumettes \(P07-5003\)](#)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/visite-decennale-par-vidange-totale-du-barrage-des-chaumettes-en-2007-rapport-sur-le-contexte-sedime0>

Evaluer cette notice: