

Restauration du fonctionnement hydraulique de la tourbière de la Chaumoz : bilan



Bilan de l'opération dont les objectifs étaient : - d'oblitérer le fossé de drainage par la mise en place de quatre bouchons renforcés de panneaux de bois - et de ralentir le drainage des zones de gouilles. Réalisé dans le cadre du programme Life Tourbières du Jura.

Auteurs du document : DURLLET, Pierre, Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Diffuseur des métadonnées : FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS

Mots clés : Franche-Comté, Jura (massif montagneux), restauration hydraulique, gouilles, drainage

Date : 2018

Type de ressource : Document non publié

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : FCEN19550

Langue : Français

Accéder à la notice source : <https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloid=19550>

Télécharger les documents :

<https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?>

[actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=0AF_PA1WSnWH_Cd6hUZjZWWhI5bRSavLQmCGkir3a1eo](https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=0AF_PA1WSnWH_Cd6hUZjZWWhI5bRSavLQmCGkir3a1eo)

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (27)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/restauration-du-fonctionnement-hydraulique-de-la-tourbiere-de-la-chaumoz-bilan0>

Evaluer cette notice: