

— Restauration écologique de la rivière Hommée —

À l'image de nombreux cours d'eau de l'Ouest de la France, l'Hommée a fait l'objet de travaux de recalibrage dans les années 1970. Durant cette période, 14 seuils ont été implantés tout au long du parcours de l'Hommée. Ces aménagements ont fortement altéré le fonctionnement des milieux aquatiques et porté atteinte à la biodiversité.

Le projet vise à restaurer la morphologie du lit mineur, la continuité écologique, les zones humides tout en préservant les usages (abreuvement). Il intègre également un volet pédagogique à destination des riverains, des écoles et du grand public. De plus, un suivi hydrobiologique permet d'évaluer les actions. Ce dernier a notamment révélé la présence du chabot, espèce bio-indicatrice, mettant en évidence l'amélioration de l'état écologique du cours d'eau.

Auteurs du document : Lacôte S., Saudubois A.

Obtenir le document : ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement)

Diffuseur des métadonnées : Office International de l'Eau

Mots clés : RESTAURATION DE COURS D'EAU, ANALYSE HYDROBIOLOGIQUE, CONTINUITE ECOLOGIQUE, POISSON, GENIE ECOLOGIQUE, HYDROMORPHOLOGIE, _MILIEU NATUREL, BIODIVERSITE, ECOSYSTEME AQUATIQUE, RESTAURATION DE ZONE HUMIDE, RETOUR D'EXPERIENCE, PEDAGOGIE, SENSIBILISATION DU PUBLIC

Date : 2019-10-21

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : oie/34215

Source : TECHNIQUES SCIENCES ET METHODES N° 10 Page 25-36

Langue : Français

Droits d'utilisation : © 2019 ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement)

Accéder à la notice source :

<https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Restauration-%C3%A9cologique-de-la-rivi%C3%A8re-Homm%C3%A9e>

Emprise nationale : FXX

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/restauration-ecologique-de-la-riviere-homme0>

Evaluer cette notice: