

Tourbière du Creux au Lard. Analyses de sol

"La tourbière du Creux au Lard fait l'objet d'un projet de restauration de ses fonctionnalités hydrologiques. Une analyse de sédiments est réalisée pour aider à la conception du programme de travaux. L'analyse porte sur la perméabilité et la texture du substrat. Les sédiments analysés sont des limons argilo-sableux très peu perméables." (résumé du rapport)

Auteurs du document : THOMAS, Jacques, Scop SAGNE

Diffuseur des métadonnées : FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS

Mots clés : Franche-Comté, Doubs (25)

Date : 2015

Type de ressource : Rapport

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : FCEN17086

Langue : Français

Accéder à la notice source : <https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloid=17086>

Département : DOUBS (25)

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (27)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/tourbiere-du-creux-au-lard-analyses-de-sol1>

Evaluer cette notice: